

江门彩钢瓦防水新会彩钢瓦防水鹤山彩钢瓦防水

产品名称	江门彩钢瓦防水新会彩钢瓦防水鹤山彩钢瓦防水
公司名称	江门市蓬江区华博防水补漏工程部
价格	10.00/平方
规格参数	华博:1 2:2 江门:3
公司地址	江门市蓬江区安兴街7号自编1室
联系电话	13630101040

产品详情

我们公司的主营业务有江门屋顶防水补漏，江门屋面防水补漏，江门屋面漏水维修，江门屋面防水堵漏，江门防水补漏，江门

防水。防水补漏的小常识：1、常见问题：（1）施工时涂膜厚薄不均匀，或封闭不严密造成有脱落、开裂、孔洞和收头不严密的缺陷；（2）有增强层的防水层压接和搭接长度不符合施工工艺要求；（3）地漏、排水口管根等细部粘贴或封盖不严密、牢固，增强层及立面收头不符合设计及工艺要求；竣工后没做蓄水试验或试验过于简单。2、施工：底板与墙板施工缝渗水底板与墙板施工缝渗水是地下室渗水中较多的部位。