

厨房排烟改造 滨江区厨房排烟 杭州杭新暖通工程

产品名称	厨房排烟改造 滨江区厨房排烟 杭州杭新暖通工程
公司名称	杭州杭新暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号楼7-16
联系电话	15990047780 15990047780

产品详情

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

装配式洁净室围护结构不严密

- 5.1、表现形式：洁净室的壁板、顶棚等部位的接缝处漏风，厨房排烟管道，室内静压偏低。
- 5.2、危害性：洁净室由于围护结构不严密导致风量泄漏，室内静压偏低，使洁净度的精度受到影响。
- 5.3、产生的原因分析：

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

- 、壁板或顶板的外形尺寸偏差大；
- 、壁板的两边企口密封得不严密；
- 、顶板与骨架密封的不严密；

- 、壁板与顶板连接未密封；
- 、顶棚或壁板与照明灯具、传递窗等部件未密封；
- 、穿越壁板、顶棚的各种管路的孔洞未密封；

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，厨房排烟改造，杭州油烟净化工程

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

风机主要有轴流风机、斜流风机、离心风机。轴流风机、斜流风机适用于风压小、管路短的通风系统，直接排至窗外或墙外的通风系统，简称：直排；玻璃钢离心风机适用于管路长的通风系统，厨房排烟罩，通过风管井或外墙接管排至屋顶，简称：屋顶排放。风机的材质：一般分为玻璃钢、PP、PVC等。

对风管及部件安装要求检查

风管安装位置及标高，必须符合设计要求。安装牢固，不得使风管产生变形或损坏。保温风管与其他管道、线槽之间必须留出合适的保温距离。

支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓，位置应正确，牢固可靠，埋入部分不得油漆，并应除去油污。支、吊、托架的间距应符合规范，水平安装时，风管大边长小于400mm时，间距不超过4mm，大于或等于400mm时，不超过3mm。悬吊的风管与部件要求设置防止摆动的支架。

法兰垫料应尽量减少接头，接头必须采用梯形或榫形连接，并涂胶粘接。法兰均匀压紧后的垫料宽度应与风管内壁平，不得进入风管内。

散流器与风管的连接应有适当的伸缩余量，扩散圈必须紧附平顶，不得出现明显缝隙。

百叶式风口必须镶入风管内，并与墙面或风管侧面平齐，风口边框的密封填料应均匀紧压，装好后的风口应横平竖直。

蝶阀及多叶调节阀的调节装置应安装在便于操作的部位。

安装在过墙的防火阀，滨江区厨房排烟，应设套管，用1.6mm以上的钢板制作，外包钢丝水泥砂浆。防火阀应设单独支架固定。

风管系统安装完毕后应进行严密性检验，漏风量应符合设计和规范要求。保温风管安装后要进行检查和严密性检验，凡有透光处必须用密封膏封闭，严密性检验合格后方可保温。

厨房排烟改造-滨江区厨房排烟-杭州杭新暖通工程(查看)由杭州杭新暖通工程有限公司提供。杭州杭新暖通工程有限公司为客户提供“白铁工程,白铁通风工程,不锈钢通风工程,中央空调管道工程,厨”等业务，公司拥有“杭新暖通”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号楼7-16的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。