

# 铜陵去毛刺机 鼎砂机械生产效率快 钣金去毛刺机

产品名称	铜陵去毛刺机 鼎砂机械生产效率快 钣金去毛刺机
公司名称	金华市鼎砂机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市婺城区罗埠镇港口方村生兴力机械厂区1 号楼二层三层
联系电话	18868488911 18868488911

## 产品详情

砂光机是现代木材加工工业广泛应用的设备之一，铜陵去毛刺机，它用于各种人造板及木制品等零件的精加工。

下面就由金属砂光机厂家鼎砂机械为大家讲解砂光机如何正确接电：

要检查砂光机的电源是否在关闭状态，在开关处挂上“禁止合闸”标志牌，接三相电源线(6cm?) 注意电源线不能接到零线接线端子上并接上地线，合上电源开关通电释放急停开关按下电源总开关这时电源灯亮数显表显示数字，去毛刺机全自动，通电开机前要将输送带减速机的排气盖拧松用于减速机的排气减压，启动输送带运行开关输送带向里运行预示电源相位安装正确;输送带向外运行，说明电源线相位接错将电源关闭将三相线中的任意两根线互换装紧即可。

金华鼎砂机械有限公司——生产【金属砂光机】【金属（水磨）抛光机】【拉丝研磨机】【铝板抛光机】【金属去毛刺机】【金属砂光机】【金属水磨砂光机】

去毛刺机为大家介绍：

超声波抛光：将工件放入磨料悬浮液中并一起置于超声波场中，依靠超声波的振荡作用，钣金去毛刺机，使磨料在工件表面磨削抛光。超声波加工宏观力小，不会引起工件变形，但工装制作和安装较困难。超声波加工可以与化学或电化学方法结合。在溶液腐蚀、电解的基础上，再施加超声波振动搅拌溶液，使工件表面溶解产物脱离，表面附近的腐蚀或电解质均匀；超声波在液体中的空化作用还能够抑制腐蚀过程，利于表面光亮化。

金华鼎砂机械有限公司——生产【金属砂光机】【金属（水磨）抛光机】【拉丝研磨机】【铝板抛光机】【金属去毛刺机】【金属砂光机】【金属水磨砂光机】

金属砂光机厂家鼎砂机械为大家介绍砂光机使用注意项：

电源开关开启前，务必确认所有开关都在 OFF 位置上，正常工作前，先检查砂带的清洁锐利程度，检查砂带的安装方向是否正确(砂带背面箭头指向与橡胶轮转向一致)，去毛刺机器，砂带规格是否适用，砂带摆动是否适中，砂带松紧是否适中，输送带运行轨迹是否适中，输送带松紧是否适中，刨刀刀片安装是否正确，牢固。

铜陵去毛刺机-鼎砂机械生产效率快-

钣金去毛刺机由金华市鼎砂机械有限公司提供。金华市鼎砂机械有限公司是浙江金华，磨光、砂光及抛光类的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鼎砂机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鼎砂机械更加美好的未来。