

# 蓬莱杭叉合力台励福电动叉车无升降转向故障检修/液压电机维修保养

产品名称	蓬莱杭叉合力台励福电动叉车无升降转向故障检修/液压电机维修保养
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

蓬莱杭叉合力台励福电动叉车无升降转向故障检修/液压电机维修保养

### 六、叉车刹车系统：

1、叉车的两个轮子做不到同时制动效果，即有偏刹现象，2、叉车的手制动无效，导致这个故障的原因是手制动钢丝松弛，解决这个故障的办法是调整手制动钢丝的紧度即可。3、叉车的制动无效失灵，出现这种故障原因可能有以下：

1)、叉车的制动鼓和制动蹄间隙过大了，解决这个故障的办法是调整下制动鼓及制动蹄之间的间隙；2)、叉车制动总泵进出液阀失效，解决这个故障的办法是检修它的进出液阀；3)、叉车制动摩擦片磨损已经过度，可直接更换掉叉车摩擦片；4)、叉车摩擦片的接触面不够，解决这个故障的办法是修理摩擦片。

### 七、叉车行车系统：

1、在叉车的离合器如果有出现打滑或者不分离的故障时，我们可以按以下的方法去分析故障原因：