

q034 i	2600	67	-60 °	-8 °	200	11	60 °
q034	2930	67	-60 °	-8 °	200	11	60 °
q034 i	2600	67	-60 °	-8 °	250	15	60 °
q034	2600	67	-60 °	-8 °	250	15	60 °
q035 i	2900	76	-60 °	-8 °	400	30	60 °