

# 养牛风扇镀锌板降温风机调试

产品名称	养牛风扇镀锌板降温风机调试
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

## 产品详情

风机的装机容量在整个生产线总功率占比是三分之一左右。我们平时需要增加使用中的推拉风机的维护保养是比较重要的。风机叶轮严重磨损导致风机转子不平衡，导致整个风机的振幅增大，严重影响生产的正常运行，如何在施工现场对风机进行动平衡，消除不平衡因素，在风机的维护管理工作中多年来，笔者总结出一套实用简便的绘图方法，即用绘图法找出叶轮轻点位置，并在轻点位置加配重，以消除风机的不平衡。

原因一：牛舍风机安装时与窗框接触太紧，以致牛舍风机运转时引起窗框共振。

解决方法：将窗框与水空调之间的填塞物适当减少，并应用较柔软的材料填塞，安装底部不平稳应垫稳底板，安放平稳、牢靠。

原因二：牛舍风机安装不良，牛舍风机安装应呈悬浮状态，不能将底脚螺栓的弹簧压死。

解决方法：请维修人员调整牛舍风机安装状态，使其呈悬浮状态。

原因三：牛舍风机机座消振垫或固定螺丝旋得过紧，失去消振作用，则工作时产生振动声。

解决方法：调整牛舍风机机座消振垫的螺丝松紧度，使机座面平整。养牛风扇镀锌板降温风机调试

牛舍的通风换气率取决于牛舍风机的通风能力，但是气流分布的均匀度取决于进风口位置、设计和调节器。在不依赖于通风换气率改变的条件下，可以通过设计进风口的布局和调节开口的大小来提高进风口的风速，可通过人工或自动化来调节进风口的大小。

只有进风口设置合理，舍内门、窗和漏风口保障密闭性的情况下，才能够使得牛舍风机形成所需要的负压。舍外新鲜空气通过漏风口进入到舍内降低了通过所设计的进风口进入舍内的风量，并扰乱了气流分布，因此牛舍要注意漏风口的情况。养牛风扇镀锌板降温风机调试