

# 郑州西门子伺服驱动器故障报警代码A1932

产品名称	郑州西门子伺服驱动器故障报警代码A1932
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

## 产品详情

西门子伺服驱动器V90故障报警代码A1932原因与处理方法,西门子伺服驱动器报警维修,我司维修西门子伺服电机及伺服驱动器,维修周期短,免费检测,速递到门,立等可取。西门子伺服电机包括:1PH/1FT/1FK/主轴电机、传动电机、主轴电机冷却风机。西门子伺服电机基本故障:1、编码器报警故障:更换编码器(/1331)测速发电机/旋转变压器/增量/值等均可更换对位,公司拥有先进的测试及调试编码器、光栅尺、旋转变压器的专用仪器和工具,可对TTL、HTL、~1VPP、~11 $\mu$ App、ENDAT、SSI、FANUC串行信号、MITSUSHI串行信号测试。测量信号幅值、电流消耗、工作电压、扫描频率、图形显示增量信号(幅值、相位角、占空比)及参考点信号(宽度和位置)符号化显示参考点、故障检测信号、计数方向、位置值和参数、电子铭牌参数配置等;2、绕组故障:开路或短路及扫堂对绕组造成的损坏;均为所有绕组漆包线均为原装进口,线径、线长、线重均与原电机参数相当,手工打绕组,低温烘干,确保对绕组做到与原电机要求参数一致;达到更高使用标准;3、航空接头电缆座及座内连接针及密封圈等:各系列伺服电机电缆座我公司均备有大量现货,均可在短时间修复;4、抱闸故障:所有抱闸损坏均采用更换式维修,不提倡维修抱闸因维修的抱闸用不住;5、伺服电机转子、定子故障:扫堂导或外力导致转子、定子变型,均可更换修复;部分维修型号:1FT6086-EAF71-EAG1;1FK7063-5AF71-1KH5;1FT6084-8AF71-8BA3-Z;1FK7063-5AF71-1TA3;1FK6100-8AF71-1AH0;1FT6088-8AF71-8BA3-Z;1FT6086-8AF71-8BA3-Z;1FT5015-8A71-1AA0;1PH7167-2NF03-0CJ0;1PH7137-2ND22-0BJ0;1PH7163-2ND03-0CA0等