

丹阳优利康变频器整机坏维修

产品名称	丹阳优利康变频器整机坏维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	222.00/台
规格参数	品牌:优利康 型号:丹阳 产地:丹阳
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

优利康

首创高的无回转马达参数自动量测，士林变频器维修

速度精度0.5%以内(0% ~ 负载变化时)

速度控制比提高至1 : 100

性能提升：短时间的过负载量提升至200%/1S

200%/1S(以前機種200%/0.5S)的过负载量提升，减少变频器跳脱机会，士林变频器维修

适用于冲击性负载上可安心使用，士林变频器维修(冲床/天车/台车/螺丝机械/工具机...等)

性能提升：硬件对地短路/输出短路保护设计

硬件设计，大幅提高保护时效，士林变频器维修

在马达绝缘破坏或配线失误状况下保护输出模块，降低故障率

性能提升：全系列回生煞车晶体内藏

回生煞车晶体管全系列内藏(0.4K ~ 11K)

连接回生电阻，即可提高煞车转矩能力，士林变频器维修

HLPF18D543B、HLPF002243B、HLPF003043B、HLPF003743B

HLPF004543B、HLPF005543B、HLPF007543B、HLPF009043B

HLPF011043B

深圳海利普变频器维修HLP-SV系列

HLPSV00D421A、HLPSV0D7521A、HLPSV01D521A、HLPSV02D221A

HLPSV03D721A、HLPSV00D423A、HLPSV0D7523A、HLPSV01D523A

HLPSV02D223A、HLPSV03D723A、HLPSV0D7543A、HLPSV01D543A

HLPSV02D243A、HLPSV03D743A、HLPSV05D543A、HLPSV07D543A

深圳海利普变频器维修HLP-NV系列

HLPNV0D1821A、HLPNV0D3721A、HLPNV0D7521A、HLPNV01D521A

HLPNV02D221A、HLPNV0D2523A、HLPNV0D3723A、HLPNV0D7523A

HLPNV01D523A、HLPNV02D223A、HLPNV03D723A、HLPNV0D3743A

HLPNV0D7543A、HLPNV01D543A、HLPNV02D243A、HLPNV03D043A

HLPNV04D043A、HLPNV05D543A、HLPNV07D543A

海利普变频器HLP-J

HLPJ001143B

HLPJ001543B

HLPJ18D543B

HLPJ002243B

HLPJ003043B

HLPJ003743B

HLPJ004543B

HLPJ005543B

HLPJ007543B

ERR01 模块故障 1.加减速太快

2. IGBT内部损坏

3.干扰引起误动作

4.相间或对地短路 1.增大加减速时间

2.寻求支援

3.检查外围设备是否有强

干扰源

ERR02 过电流故障 1.加减速太快

2.电网电压偏低

3.变频器功率偏小

4.负载惯性转矩大

5.负载发生突变或异常 1.增大加减速时间

2.检查输入电源

3.选用功率大一档的变频

器

4.外加合适的能耗制动组

件

5.检查负载或减小负载的

突变

ERR03 过电压故障 1.输入电压异常

2.瞬间停电后，对旋转

中电机实施再启动

3.减速太快

4.负载惯量大 1.检查输入电源