

# 新乡FANUC报警SV460、SV0466、SV468故障分析

产品名称	新乡FANUC报警SV460、SV0466、SV468故障分析
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

## 产品详情

### 2.SV0462 CNC数据传输错误

报警原因：因为FSSB传输错误，从控制装置上接收不到数据。

排查思路：

1.排查FSSB通讯电缆光缆是否存在损坏、虚接、断线等。2.重新插拔放大器控制板。3.更换放大器。

### 3.SV0463 送从属器数据错误

报警原因：由于 FSSB 通信错误，伺服软件一侧未能接收正确数据。

1.排查FSSB参数设定。2.参考SV0462排查思路排查。