

## 注塑油模温机 ABBWEST等配件

产品名称	注塑油模温机 ABBWEST等配件
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:珞石机械 型号:EVO 产地:四川成都
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

## 产品详情

- 1、电加热管损坏，导致加热功率过小，注塑油模温机使用电流表检测电流大小来判断。
- 2、冷却电磁阀故障导致电磁阀处于敞开状态，需清理或更换。
- 3、温控表或主板故障。
- 4、[注塑油模温机](#)设备有故障未消理，电加热功率不足。
- 5、设备内水气过多导致循环压力过低，设备自动排气后自动复位，温度建议设定90-120度，打开设备油箱后排气更好。
- 6、加热接触器卡死烧毁，导致电加热无法工作。需更换接触器。
- 7、注塑油模温机系统出口感温线无法探测到温度，需要清洗感温探头，或者更换热电偶。
- 8、注塑油模温机导热油泵软连接带断裂电机空转，系统无压力，需要更换软连接带。
- 9、设备系统出入口堵塞，热量无法传递导致被加热物体无热量，需要清洗管路。
- 10、注塑油模温机空开损坏导致三项电缺项。更换空开。