

天津铝合金镀镍 天津航天腾达 铝合金镀镍厂家

产品名称	天津铝合金镀镍 天津航天腾达 铝合金镀镍厂家
公司名称	天津航天腾达金属表面处理有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津中旺航空产业园双赢道5号
联系电话	13752102399 13752102399

产品详情

发蓝处理是一种化学表面处理

发黑：是金属热处理的一种常用手段，原理是使金属表面产生一层氧化膜，以隔绝空气，铝合金镀镍价格，达到防锈目的。外观要求不高时可以采用发黑处理，钢制件的表面发黑处理，也有被称之为发蓝的。发蓝处理是一种化学表面处理，其主要作用是在工件表面形成一层致密的氧化膜，铝合金镀镍厂家，防止工件腐蚀上锈，提高工件的耐磨性，它只是一种表面处理，天津铝合金镀镍，不会对内部组织产生任何的影响，铝合金镀镍加工，它不是热处理，和淬火有根本的区别。

磷化膜的类型主要分为四个类型，分别为Feph、Mnph、Znph、ZnCaph。他们主要根据检出元素来进行区分。Feph检测元素主要为Fe()

；Mnph检测元素主要为Mn；Znph检测元素主要为Zn；ZnCaph检测元素主要为Zn和Ca

。

磷化膜外观检测主要就是检测其颜色和结晶状态。灰色磷化膜颜色主要在浅灰-深灰一灰黑范围内；黑色磷化膜膜颜色主要在浅黑色一深黑色一纯黑色范围内；彩色磷化膜颜色主要在纯蓝一金黄一彩虹范围内；铬磷化膜颜色主要在浅绿色一深湖绿色范围内；涂装磷化膜结晶细致均匀;功能磷化膜结晶较粗糙。

磷化处理，是金属工件加工过程中常见的一种方式。有时在进行磷化处理，进行水洗时会出现清洗槽内有白色沉淀物出现的情况，而在进行磷化处理之前，一般需要对金属工件进行脱脂、酸洗等工艺，会使用到金属除油剂，很多人就会认为，后续的水洗过程中清洗槽内出现的白色沉淀物与金属除油剂有关，

其实，水洗时出现的白色沉淀物与金属除油剂的使用并无关系。这些白色沉淀物是因为进行磷化处理后，水洗金属表面的磷化液所出现的一种情况，其中的原理为，磷化液是偏酸性的物质，会在遇水或者是遇湿气后形成电解质，这些电解质就会在清洗槽内析出淤积，从而出现白色沉淀物。

天津铝合金镀镍-天津航天腾达-铝合金镀镍厂家由天津航天腾达金属表面处理有限公司提供。天津航天腾达金属表面处理有限公司是从事“磷化,金属表面处理”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。