

化工设备冷凝器再沸器高压水清洗 鸿程为您服务

产品名称	化工设备冷凝器再沸器高压水清洗 鸿程为您服务
公司名称	济宁鸿程清洗服务有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	鸿程清洗:喷射压力/100 HC-202:射程/10 山东济宁:水量/80
公司地址	山东省济宁市任城区南苑街道运河公馆41号楼1 单元2401（注册地址）
联系电话	15964105323

产品详情

在生产过程

中，由于换热器管板受

水分冲刷、气蚀和微量[化学](#)

介质的腐蚀，管板

焊缝处经常出现渗漏，导致水和化工

材料出现混合，生产工艺温度难以控制，致使生成其它产品，严重影响产品质量，降低产品等级。冷凝器管板焊缝渗漏后，企业通常利用传统补焊的方法进行修复，管板内部易产生内应力，且难以消除，致使其它换热器出现渗漏，企业通过打压，检验设备修复情况，反复补焊、实验，2~4人需要几天时间才能修复完成，使用几个月后管板焊缝再次出现腐蚀，给企业带来人力、物力、财力的浪费，生产成本的增加。通过福世蓝高分子复合材料的耐腐蚀性和抗冲刷性，通过提前对新换热器的保护，再沸器多与分馏塔合用：再沸器是一个能够交换热量，同时有汽化空间的一种特殊换热器。在再沸器中的物料液位和分馏塔液位在同一高度。从塔底线提供液相进入到再沸器中。通常在

再沸器中有25-30%的液相被汽化。被汽化的两相流被送回到分馏塔中，返回塔中的气相组分向上通过塔盘，而液相组分掉回到塔底。