

## stryker史赛克腹腔镜摄像系统 1088HD 摄像头 维修

产品名称	stryker史赛克腹腔镜摄像系统 1088HD 摄像头 维修
公司名称	李沧区医立咨询服务中心
价格	.00/个
规格参数	品牌:史赛克 型号:1088HD 产地:美国
公司地址	虎山路20号院2号楼2层
联系电话	13361285885

### 产品详情

摄像头型号：1088/1188/1288/1488

1088史赛克摄像头维修常见故障：

图像有干扰、图像偏色、调焦或变焦失灵、卡口松动、护套断裂、线缆破损等。

维修电缆线、调焦镜、更换电缆线、CCD。

现针对STORZ史托斯、Stryker史赛克、WOLF狼牌、AESCULAP蛇牌、OLYMPUS奥林巴斯、Erbe爱尔博、强生、Smith&Nephew施乐辉等品牌提供维修服务！

软镜维修：胃镜维修、肠镜维修、胆道镜维修、纤维支气管镜维修、维修小儿支气管镜、纤维喉镜维修、指肠镜维修、输尿管软镜维修等。

硬性内窥镜维修：腹腔镜维修、关节镜、经皮肾镜、膀胱镜、椎间孔镜、输尿管镜、宫腔电切镜等。

超声及手柄维修：超声主机维修、超声手柄维修、超声手柄次数刷新、超声头维修等。

动力系统维修：狼牌动力刨削手柄维修、动力主机维修、动力接头维修等。

手术器械维修:操作手件、镜鞘、分离钳、电凝钳、钛夹钳、电凝钩、穿刺器、气腹针

、手术剪、异物钳、活检钳、输尿管肾钳等；

摄像系统维修：摄像头维修、摄像主机维修、气腹机维修、冷光源维修、导光束维修等。

奥林巴斯电子腹腔镜维修：a50000a、a50001a、a50002a、wa5003a、wa50010a、wa50012a、wa50013a、wa50013l、wa50021a、wa50021b、wa50023a、wa50042a等型号。

超声维修：超声主机（gen04、gen11等）、超声手柄、刷新超声手柄次数（hp054银手柄、hpblue蓝手柄）、超声头（har23、har36）、前列腺超声剪维修等。

史赛克：1488hd、597t、688i、888/888i、988/988i、1088/1088hd/1088i、1188/1188hd/1188i、1288hd。

狼牌：5502、5506、5507、5509、5512、5514、5516、5525、5550。

奥林巴斯：otv-s7、otv-s7 pro、otv-s4、otv-s5、otv-s6、otv-sp1、otv-sx2、otv-st、otv-sc；

storz史托斯：22200020、22201020、22202020、20222020、20223020、20232020、20233020、20242020。