

中山外墙瓷砖空鼓检修，外墙面空鼓维修，幕墙开窗改造，玻璃更换安装

产品名称	中山外墙瓷砖空鼓检修，外墙面空鼓维修，幕墙开窗改造，玻璃更换安装
公司名称	广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼）103
联系电话	020-31560709 13710140902

产品详情

1.

基层处理要求,基层太滑时,应凿毛或刷一道界面剂。对于轻质隔墙,如GRC板、加气混凝土条板、石膏珍珠岩空气条板、各种砌块(轻质空心砌块)等,必须铺设一条钢丝网片,再粉水泥砂浆。几层表面的污垢必须清除干净。不同基层材料相交处...

2.

基层墙面应提前浇水,要浇透浇匀。外墙必须按照设计要求做分格条。抹灰用得砂浆必须是有良好的和易性。

3.

水泥砂浆、混合砂浆、石灰砂浆不能前后覆盖或混合抹涂。分层抹灰的水泥砂浆墙面,底层抹灰砂浆的强度不能低于中层,中层抹灰砂浆强度不能低于面层。当基层墙体平整和垂直偏差较大,局部抹灰厚度总厚度超过35mm时应在基层每隔一定间距...

4.

抹灰未收水前不得搓压。产生空鼓、裂缝部位应用割刀割除范围,再剔除,然后重新抹灰。