

多片锯 久瑞机械制造 小型多片锯

产品名称	多片锯 久瑞机械制造 小型多片锯
公司名称	邢台久瑞机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县天口镇东甄庄村
联系电话	13731571902 13731571902

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台久瑞机械厂

使用模板四面锯的注意事项

使用注意事项：

- 1、严禁反转，反转会造成合金锯片毁坏；
- 2、新机使用前或更换合金锯片后，需运转三至五分钟，让锯机进入工作状态后，才能进行切割；
- 3、合金锯片要垂直挂在干燥的架子上，避开潮湿的厂所，防止锯片变形、生锈；
- 4、使用时需注意安全防护

主要特点如下：

（1）操作简单，只需普通员工就可以加工出高精度板料。（2）超薄锯片，采用了1.8mm-- 3mm。高精度，没有大小头问题，减少工序，减少木材的浪费，小型多片锯，增加木材利用。（3）降温除尘系统，使锯片不会长时间在高温下工作，延长锯片的寿命，减少粉尘。传统带锯、圆盘锯与圆木多片锯各种性能比较表类别性能带锯、圆盘锯圆木多片锯板料厚度可自由调节，以锯代刨，成品表面光滑，无需再刨。

（4）操作安全，多片锯，有半自动送料系统，不存在安全隐患。产量高，每天（8小时）的产量约20个

立方。

(5) 操作简单，只需普通员工就可以加工出高精度板料。板料厚度可自由调节，小型木工多片锯，以锯代刨，成品表面光滑，无需再刨。

(6) 遇木料卡住刀具时，必须先停机，后调整取出。

(7) 操作员操作前必须熟悉机器的性能，用途及操作注意事项，生手严禁单独上机操作。

方木多片锯将木材锯切成多块木板，操作简单，锯切木材。但无论是再好用的机器，出现故障在所难免，找出故障出现的原因，用正确的方法去解决，才能保证机器可以发挥出正常的切割效率。

2、送料不顺畅的原因主要有送料电路、变速机构 链条、皮带等装置的影响，当出现送料不畅时，需要检查送料电路是否出现问题，变速机构链接工作是否正常，链条有无断开，新型多片锯，皮带是否因过长需要调整张紧程度等处。

找出故障产生的原因，采用正确的方法去解决，使锯机保持正常使用。以上就是两种常见的故障与排除方法，如果您在使用时遇到其它故障解决不了，可以随时与我们联系，我们会协助您解决使用时遇到的难题。

磨齿机的木工锯片和切铝锯片的区别在哪里？

很多人不理解磨齿机的合金锯片锯木和锯铝的区别，很多人都认为可以通用的，其实是不能的。

木工锯片，就是用来锯木的，主要区别在与锯片齿型。木工锯片的齿型一般为左右齿，又称交替齿。这样的好处，是高锯切效率，且不容易烧片，不容易被木材吸住锯片。

切铝锯片，齿形一般为梯平齿，又称为高低齿或大小齿等。特点是不容易断齿，裂齿，锯切，切割面光滑刺。

，研发新型硬质合金圆锯片齿顶齿面、双侧面研磨机、抛光机、应力打点机，系列产品得到国内锯片制造企业的认可与信任，通过强强合作，不断延伸锯片加工深度，满足锯片市场发展的多样化需求，欢迎广大用户前来参厂！

多片锯-久瑞机械制造-小型多片锯由邢台久瑞机械厂提供。邢台久瑞机械厂是从事“方木多片锯,圆木推台锯,板材多片锯”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴立波。