

大同煤矿乳化液配液用净水装置工程 世同水处理

产品名称	大同煤矿乳化液配液用净水装置工程 世同水处理
公司名称	山西世同水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区西温庄乡西温庄村101号
联系电话	13233640288 13233640288

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西世同水处理设备有限公司

山西世同水处理设备有限公司专门为您提供：家用水处理系统；厂矿、学校饮用水系统；分质供水系统；商用水处理设备；工业水处理设备系统。

小型软化水设备不用专设制盐系统该装置在多路通伺服阀中巧妙的设计了靠进水压力为动力的自吸式喷射器，按工序要求定时进行吸盐和补水。整个盐水的制备仅在交换罐近旁设一个配有小巧控制阀的轻便盐箱即可。省去了盐池、盐泵及必要的输配管道和动力配电等装置，也省去水处理间的额外投资。

山西世同水处理设备有限公司专门为您提供：家用水处理系统；厂矿、学校饮用水系统；分质供水系统；商用水处理设备；工业水处理设备系统。

软化树脂老化失效

软化水设备出现该原因多半法发生在软化水设备使用2年之后，软化树脂失去活性，即使再生也不能恢复，解决方法：更换树脂

无法吸盐或者吸盐时间短

软化水设备的吸盐系统出现问题，或者进水压力过低（使用射流器的设备）都会出现该故障现象，解决方法：检查射流器是否堵塞，或者吸盐泵是否有故障，提高进水压力（合适的压力范围为：0.2-0.4Mpa）

山西世同水处理设备有限公司专门为您提供：家用水处理系统；厂矿、学校饮用水系统；分质供水系统；商用水处理设备；工业水处理设备系统。

因为市面上现在出现的软化水设备，为我们的用水质量提供了保证，小型软化水设备由先进的程序控制装置，煤矿乳化液配液用净水装置工程，运行较为准确可靠，而且代替了手工，这也是因为小型软化水设备的对水压的要求也越来越高。

如果压力过高，小型软化水设备运行时可能会出现异常情况主要有：反洗时树脂泄漏，水压过高的情况下，反洗时树脂膨胀程度可能会超过计算值，如果上布水器孔隙足够大，就非常容易造成树脂从顶部进入多路阀，沿排水管路流出，从而造成树脂泄漏。

当水压过高时，吸盐速度加快，这样有效再生时间可能会缩短很多，从而不能达到很好的再生效果，建议采用安装减压阀的方法来控制压力。可以采用定压或比例式减压阀，这样可以在后级拥有稳定的压力。

大同煤矿乳化液配液用净水装置工程-世同水处理(推荐商家)由山西世同水处理设备有限公司提供。山西世同水处理设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！