

# 天津液体涡轮流量计 嘉明瑞科技发展公司 智能液体涡轮流量计

产品名称	天津液体涡轮流量计 嘉明瑞科技发展公司 智能液体涡轮流量计
公司名称	天津市嘉明瑞科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区良王庄乡四小屯村水产道1号
联系电话	13821356672 13821356672

## 产品详情

### 涡轮流量计常见问题及日常维护

涡轮流量计常见问题及日常维护：

流量计无显示流量解决办法

(1)首先检查线路是否存在问题，如信号线脱落，有断线等。

(2)将传感器和信号放大器分离，信号放大器与仪表连接，用铁质金属在取信号的放大器底部距离2~3mm距离来回划动，如仪表有显示，则说明显示部分无问题。请将流量传感器从管道卸下，检查流量计叶轮是否被缠住或叶轮出现破损现象。

在涡轮流量计测量介质中比较脏污流体或是有可能会产生气体的液体，液体涡轮流量计报价，在工作环境比较恶劣的情况下，是会造成涡轮流量传感器失灵或是误差，直接造成了流量计的示值误差。误差有正值也有负值，可能会不明显，也有可能会完全失效。如果是定期在测量对比关系，若是发现同样的差压计指示值下涡轮流量计指示值就偏小，就会怀疑到涡轮流量计所出现的故障。在检查涡轮流量计传感器时，事先要检查发讯器，如果不是其他的原因，就要把涡轮流量计从流程管线上卸下，天津液体涡轮流量计，就要进一步的进行仔细的检查。可以根据涡轮流量计原因与现场所使用工作经验，就要在流量计安装初期在其上游、下游各2倍管径的管壁上增设一对测压口，智能液体涡轮流量计，需要时就要与差压计相连接，液体涡轮流量计厂家，在工作条件下，记录了涡轮流量计所指示值与差压计之间的对比关系。

涡轮流量计常见故障的原因及排除方法：

加油机出油量显著减少的原因及排除方法。

电机皮带松动，过滤器堵塞，单向阀.滤网堵塞。拧紧电机皮带，清洁滤网。

(3) 加油机。计量器测量差，调整无效，排除方法是计量器内部件严重磨损。排除方法：维护和更换严重磨损的部件。

(4) 涡轮流量计流量指示值过大或过小的原因及排除方法。

1.偏大的原因是。

(1)流量脉冲较大。排除方法:减少管道中的流量脉冲。

(2)介质粘度过高。排除方法：更新调整齿轮并纠正。

2.小原因：

(1)测量流量超过规定范围。排除方法:更换其他规格的涡轮流量计或使运行流量在规定范围内。

(2)介质粘度小。排除方法:更换调整齿轮进行修正。

(3) 指示传动部分不灵活或转子与壳体接触。排除方法：检查转子、轴承、驱动齿轮是否正确更换磨损部件。

天津液体涡轮流量计-嘉明瑞科技发展公司-智能液体涡轮流量计由天津市嘉明瑞科技发展有限公司提供。天津市嘉明瑞科技发展有限公司为客户提供“流量计,流量开关,水流指示器,变送器”等业务，公司拥有“嘉明瑞”等品牌，专注于流量仪表等行业。，在天津市西青区辛口镇小沙窝村村东的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：丁经理。