

## 工业设备清洗除垢 糖厂蒸发器清洗 造纸厂黑液蒸发器清洗

产品名称	工业设备清洗除垢 糖厂蒸发器清洗 造纸厂黑液蒸发器清洗
公司名称	济宁鸿程清洗服务有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	鸿程清洗:喷射力 100 GL-202:射程 10 山东济宁:吸水高度 3米
公司地址	山东省济宁市任城区南苑街道运河公馆41号楼1 单元2401（注册地址）
联系电话	15964105323

### 产品详情

在生产过程中，由于换热器管板受水分冲刷、气蚀和微量化学介质的腐蚀，管板焊缝处经常出现渗漏，导致水和化工材料出现混合，生产工艺温度难以控制，致使生成其它产品，严重影响产品质量，降低产品等级。

冷凝器管板焊缝渗漏后，企业通常利用传统补焊的

方法进行修复，管板内部易产生内应力，且难以消除，致使其它换热器出现渗漏，企业通过打压，检验设备修复情况，反复补焊、实验，2~4人需要几天时间才能修复完成，使用几个月后管板焊缝再次出现腐蚀，给企业带来人力、物力、财力的浪费，生产成本的增加。