

# 荥阳西门子数控系统840Dsl伺服驱动器炸机维修3120

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 荥阳西门子数控系统840Dsl伺服驱动器炸机维修3120 |
| 公司名称 | 郑州明川自动化设备有限公司                |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼   |
| 联系电话 | 037155501720 13333864455     |

## 产品详情

组件 数量（个） 示意图 订货号

PPU 1 水平型

（ PPU161.3 ）

车削 6FC5370-2AT03-0AA0（英文版）

6FC5370-2AT03-0CA0（中文版）

铣削 6FC5370-2AM03-0AA0（英文版）

6FC5370-2AM03-0CA0（中文版）

水平型

（ PPU151.3 ）

车削 6FC5370-3AT03-0AA0（英文版）

6FC5370-3AT03-0CA0（中文版）

铣削 6FC5370-3AM03-0AA0（英文版）

6FC5370-3AM03-0CA0（中文版）

垂直型

( PPU160.3 )

车削 6FC5370-2BT03-0AA0 ( 英文版 )

6FC5370-2BT03-0CA0 ( 中文版 )

铣削 6FC5370-2BM03-0AA0 ( 英文版 )

6FC5370-2BM03-0CA0 ( 中文版 )

( PPU150.3 )

车削 6FC5370-3BT03-0AA0 ( 英文版 )

6FC5370-3BT03-0CA0 ( 中文版 )

铣削 6FC5370-3BM03-0AA0 ( 英文版 )

6FC5370-3BM03-0CA0 ( 中文版 )

Drive Bus 总

线终端电阻

1

6FC5548-0BA21-0AA0

带螺钉的安装

卡扣

PPU161.3/

PPU151.3: 8

PPU160.3/

PPU150.3: 10

连接器 8 七个 I/O 连接器和一个 24 V 电源输入连接器

自述文件 1 第三方软件 - 许可条件和版权说明

调试手册

18 6FC5397-4EP10-0RA7, 09/2017

机床操作面板 ( MCP ) 包装组件

MCP 1 水平型 MCP , 带倍率

开关

6FC5303-0AF35-0AA0 (英文版)

6FC5303-0AF35-0CA0 (中文版)

水平型 MCP, 带手轮

预留孔

6FC5303-0AF35-1CA0 (中文版)

垂直型 MCP, 带主轴

倍率开关

6FC5303-0AF35-2AA0 (英文版)

6FC5303-0AF35-2CA0 (中文版)

垂直型 MCP, 带手轮

6FC5303-0AF35-3AA0 (英文版)

6FC5303-0AF35-3CA0 (中文版)