

威海开发区斗山D20/30G叉车原厂前桥壳/桥体总成销售

产品名称	威海开发区斗山D20/30G叉车原厂前桥壳/桥体总成销售
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

一、驱动系统常见的故障及处理办法：

威海开发区斗山D20/30G叉车原厂前桥壳/桥体总成销售

一、离合器打滑或者不分离，分析故障原因有：

- 1、摩擦片上面粘有油污或者摩擦片损坏，这个处理的办法就是清洗摩擦片或者更换摩擦片；
- 2、分离轴承结合状态压在分离杠杆上面，这个处理的办法是把分泵总成推杆长度调短；
- 3、分离轴承自由行程太大，这个处理的办法是把分泵总成中推杆调长；
- 4、油路中有空气，这个处理办法就是把油路里面的空气排掉；

二、变速箱内有异常响声，分析故障原因有：

- 1、齿轮磨损过度或者轴承损坏，这个处理的办法是更换齿轮或者更换轴承；
- 2、变速箱里面有杂物，处理的办法就是排除杂物。

二、转向系统常见的故障及处理办法：

一、转向器漏油，分析故障原因有：

- 1、转向器各接合面(阀体、隔盘、定子、转子)漏油，这个处理的办法是更换密封圈，清洗转向器、接合面或者更好坚固螺栓;
- 2、轴颈处或者溢流阀密封圈损坏，这个处理办法比较简单，就是更好轴颈处和溢流阀处的密封圈;
- 3、限位螺栓处垫圈不平，这种情况处理的办法是磨平垫圈