

# 西门子触摸屏闪就蓝屏问题维修方法

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 西门子触摸屏闪就蓝屏问题维修方法        |
| 公司名称 | 上海迪昊自动化科技有限公司           |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 上海市青浦区新府中路1536弄6号612-   |
| 联系电话 | 15801852895 18701802589 |

## 产品详情

西门子触摸屏闪就蓝屏问题维修方法，触摸屏上电蓝屏维修，HMI开机蓝屏维修，工控机显示蓝屏维修，黑屏维修，蓝屏维修，花屏维修，红屏故障，白屏维修，红屏维修，液晶屏显示竖条维修，液晶屏显示横条维修，液晶屏显示多画面维修，以及液晶屏显示疑难杂症均可维修，触摸屏通讯不上维修，触摸屏开机走一半不动维修，触摸屏死机维修，触摸屏玻璃烂维修更换，

OP7、OP17、OP27、OP177B、OP270、OP170B、OP277、OP77、OP37、TP27、TP7、TP178、TP177B、TP177、TP170、TP270、TP277、TP37、MP277、MP370、MP270、MP270B、MP377、OP27、OP177B、OP270、OP170B、OP277、OP37、TP27、TP178、TP177、TP170、TP270、TP277、TP37、MP277、MP370、MP270、MP377、TP700、KP700、TP900、KP900、TP1200、KP1200、TP1500、KP1500、TP1900、KP1900、TP2200、KP2200、黑屏、白屏、花屏、蓝屏、红屏、死机、开不了机、进不去系统、启动卡死不动进不了主界面、显示竖条、通讯连不上、无背光、系统不断重启、触摸不灵、网口通讯坏、TP700、KTP900、KP700、KTP700、TP900、KP900、TP1200、KP1200、KTP900、TP1500、KP1500、TP1900、KP1900、TP2200、KP2200、OP7、OP17、OP27、OP177B、OP270、OP170B、OP277、OP77、OP37、TP27、TP7、TP178、TP177B、TP177、TP170、TP270、TP277、TP37、MP277、MP370、MP270、MP270B、MP377、TP1500、TP900、TP1200、KTP1000、KTP600、smart1000、KP300、KP400、KTP400、KTP600、

6AV6 643-0CD01-1AX1 MP277-10西门子KTP1200进不了系统界面维修，西门子TP1200精智屏进不了主界面，TP1200精简触摸屏常见故障维修，西门子TP1200开不了机黑屏电源坏，TP1200屏幕死机故障，TP1200显示黑点维修，MPI通讯端口坏，西门子TP1200显示L型进不了系统画面，西门子TP1200上电没有反应，TP1200上电进不去系统，西门子屏TP1200通讯网口连接不上，西门子触摸屏TP1200不能进入系统，西门子显示屏TP1200开机画面卡在哪里不动，MP277黑屏维修，MP277花屏维修，MP277白屏维修，MP277不能触摸维修，MP277触摸反应慢维修，按键不灵维修，触摸屏偏移，MP277通讯不上维修，MP277液晶屏损坏维修，MP277显示竖条维修，MP277显示横条维修，MP277显示红屏维修，

西门子触摸屏之显示的液晶没有显示或者显示不正常故障

这有同触摸玻璃类似的外力因素造成的损坏，但不太多，大多是液晶老化引起的，也是靠更换处理，同样存在不同厂家不同规格液晶不一样的问题，另外一种原因是液晶驱动损坏了造成的，这类问题就需要处理电路板了。西门子触摸屏之电路板故障

这类问题是比较棘手的，需要触摸屏维修人员掌握一定的电路原理，有一定的动手能力，同时还要有一定的经验，触摸屏都是DSP等高度集成的芯片做控制核心，维修时候需要对照芯片厂家提供的电路图，一般是晶振、外围IC等故障。