

泰州台达变频器各系列维修

产品名称	泰州台达变频器各系列维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	222.00/台
规格参数	品牌:台达 型号:全系列 产地:泰州变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

台达

800-01-0006-3,ACS800-01-0009-3,ACS800-01-0011-3,ACS800-01-0016-3,ACS800-01-0020-3,ACS800-01-0025-3,ACS800-01-0030-3,ACS800-01-0040-3,ACS800-01-0050-3,ACS800-01-0060-3,ACS800-01-0070-3,ACS800-01-0100-3,ACS800-01-0120-3,ACS800-01-0004-5,ACS800-01-0005-5,ACS800-01-0006-5,ACS800-01-0009-5,ACS800-01-0011-5,ACS800-01-0016-5,ACS800-01-0020-5,ACS800-01-0025-5,ACS800-01-0030-5,ACS800-01-0040-5,ACS800-01-0050-5,ACS800-01-0060-5,ACS800-01-0070-5,ACS800-01-0100-5,ACS800-01-0120-5,ACS800-01-0140-5,ACS800-01-0011-7,ACS800-01-0016-7,ACS800-01-0020-7,ACS800-01-0025-7,ACS800-01-0030-7,ACS800-01-0040-7,ACS800-01-0050-7,ACS800-01-0060-7,ACS800-01-0070-7,ACS800-01-0100-7,ACS800-01-0120-7,ACS800-11-0011-2,ACS800-11-0016-2,ACS800-11-0020-2,ACS800-11-0025-2,ACS800-11-0030-2,ACS800-11-0040-2,ACS800-11-0050-2,ACS800-11-0060-2,ACS800-11-0016-3,ACS800-11-0020-3,ACS800-11-0025-3,ACS800-11-0030-3,ACS800-11-0040-3,ACS800-11-0050-3,ACS800-11-0060-3,ACS800-11-0070-3,ACS800-11-0100-3,ACS800-11-0020-5,ACS800-11-0025-5,ACS800-11-0030-5,ACS800-11-0040-5,ACS800-11-0050-5,ACS800-11-0060-5,ACS800-11-0070-5,ACS800-11-0100-5,ACS800-11-0120-5,ACS800-02-0080-2,ACS800-02-0100-2,ACS800-02-0120-2,ACS800-02-0140-2,ACS800-02-0170-2,ACS800-02-0210-2,ACS800-02-0230-2,ACS800-02-0260-2,ACS800-02-0300-2,ACS800-02-0140-3,ACS800-02-0170-3,ACS800-02-0210-3,ACS800-02-0260-3,ACS800-02-0320-3,ACS800-02-0400-3,ACS800-02-0440-3,ACS800-02-0490-3,ACS800-02-0170-5,ACS800-02-0210-5,ACS800-02-0260-5,ACS800-02-0320-5,ACS800-02-0400-5,ACS800-02-0440-5,ACS800-02-0490-5,ACS800-02-0550-5,ACS800-02-0610-5,ACS800-02-0140-7,ACS800-02-0170-7,ACS800-02-0210-7,ACS800-02-0260-7,ACS800-02-0320-7,ACS800-02-0400-7,ACS800-02-0440-7,ACS800-02-0490-7,ACS800-02-0550-7,ACS800-02-0610-7,ACS800-07-0070-3,ACS800-07-0100-3,ACS800-07-0120-3,ACS800-07-0140-3,ACS800-07-0170-3,ACS800-07-0210-3,ACS800-07-0260-3,ACS800-07-0320-3,ACS800-07-0400-3,ACS800-07-0440-3,ACS800-07-0490-3,ACS800-07-0610-3,ACS800-07-0770-3,ACS800-07-0870-3,ACS800-07-1030-3,ACS800-07-1230-3,ACS800-07-1540-3,ACS800-07-1850-3,ACS800-07-0100-5,ACS800-07-0120-5,ACS800-07-0140-5,ACS800-07-0170-5,ACS800-07-0210-5,ACS800-07-0260-5,ACS800-07-0320-5,ACS800-07-0400-5,ACS800-07-0440-5,ACS800-07-0490-5,ACS800-07-0550-5,ACS800-07-0610-5,ACS800-07-0760-5,ACS800-07-0910-5,ACS800-07-1090-5,ACS800-07-1210-5,ACS800-07-1540-5,ACS800-07-1820-5,ACS800-07-2310-5,ACS800-07-0070-7,ACS800-07-0100-7,ACS800-07-0120-7,ACS800-07-0140-7,ACS800-07-0170-7,ACS800-07-0210-7,ACS

800-07-0260-7,ACS800-07-0320-7,ACS800-07-0400-7,ACS800-07-0440-7,ACS800-07-0490-7,ACS800-07-0550-7, ACS800-07-0610-7,ACS800-07-0750-7,ACS800-07-0870-7,ACS800-07-1060-7,ACS800-07-1160-7,ACS800-07-150 0-7,ACS800-07-1740-7,ACS800-07-2120-7,ACS800-07-2900-7,ACS800-07-3190-7,ACS800-07-3490-7,ACS800-17- 0060-3,ACS800-17-0070-3,ACS800-17-0100-3,ACS800-17-0140-3,ACS800-17-0170-3,ACS800-17-0210-3,ACS800 -17-0260-3,ACS800-17-0320-3,ACS800-17-0390-3,ACS800-17-0490-3,ACS800-17-0640-3,ACS800-17-0770-3,ACS 800-17-0960-3,ACS800-17-1070-3,ACS800-17-1370-3,ACS800-17-1810-3,ACS800-17-0070-5,ACS800-17-0100-5, ACS800-17-0120-5,ACS800-17-0170-5,ACS800-17-0210-5,ACS800-17-0260-5,ACS800-17-0320-5,ACS800-17-040 0-5,ACS800-17-0440-5,ACS800-17-0460-5,ACS800-17-0510-5,ACS800-17-0580-5,ACS800-17-0780-5,ACS800-17- 0870-5,ACS800-17-1140-5,ACS800-17-1330-5,ACS800-17-1640-5,ACS800-17-2160-5,ACS800-17-0160-7,ACS800 -17-0200-7,ACS800-17-0260-7,ACS800-17-0320-7,ACS800-17-0400-7,ACS800-17-0440-7,ACS800-17-0540-7,ACS 800-17-0790-7,ACS800-17-0870-7,ACS800-17-1050-7,ACS800-17-1330-7,ACS800-17-1510-7,ACS800-17-1980-7, ACS800-17-2780-7,ACS800-17-2940-7,ACS800-37-0060-3,ACS800-37-0070-3,ACS800-37-0100-3,ACS800-37-014 0-3,ACS800-37-0170-3,ACS800-37-0210-3,ACS800-37-0260-3,ACS800-37-0320-3,ACS800-37-0390-3,ACS800-37- 0510-3,ACS800-37-0640-3,ACS800-37-0770-3,ACS800-37-0960-3,ACS800-37-1070-3,ACS800-37-1430-3,ACS800 -37-1810-3,ACS800-37-0070-5,ACS800-37-0100-5,ACS800-37-0120-5,ACS800-37-0170-5,ACS800-37-0210-5,ACS 800-37-0260-5,ACS800-37-0320-5,ACS800-37-0400-5,ACS800-37-0460-5,ACS800-37-0510-5,ACS800-37-0610-5, ACS800-37-0780-5,ACS800-37-0870-5,ACS800-37-1160-5,ACS800-37-1330-5,ACS800-37-1820-5,ACS800-37-220 0-5,ACS800-37-0170-7,ACS800-37-0210-7,ACS800-37-0260-7,ACS800-37-0320-7,ACS800-37-0400-7,ACS800-37- 0440-7,ACS800-37-0540-7,ACS800-37-0790-7,ACS800-37-0870-7,ACS800-37-1160-7,ACS800-37-1330-7,ACS800 -37-1510-7,ACS800-37-2320-7,ACS800-37-2780-7,ACS800-37-3310-7;

ACS800传动单元:ACS800-107-0003-3,ACS800-107-0004-3,ACS800-107-0005-3,ACS800-107-0006-3,ACS800-10 7-0009-3,ACS800-107-0011-3,ACS800-107-0016-3,ACS800-107-0020-3,ACS800-107-0025-3,ACS800-107-0030-3, ACS800-107-0040-3,ACS800-107-0050-3,ACS800-107-0060-3,ACS800-107-0105-3,ACS800-107-0125-3,ACS800-1 07-0145-3,ACS800-107-0175-3,ACS800-107-0260-3,ACS800-107-0320-3,ACS800-107-0390-3,ACS800-107-0510-3 ,ACS800-107-0770-3,ACS800-107-1030-3,ACS800-107-1540-3,ACS800-107-2050-3,ACS800-107-2570-3,ACS800- 107-3080-3,ACS800-107-0004-5,ACS800-107-0005-5,ACS800-107-0006-5,ACS800-107-0009-5,ACS800-107-0011- 5,ACS800-107-0016-5,ACS800-107-0020-5,ACS800-107-0025-5,ACS800-107-0030-5,ACS800-107-0040-5,ACS800 -107-0050-5,ACS800-107-0060-5,ACS800-107-0070-5,ACS800-107-0105-5,ACS800-107-0125-5,ACS800-107-0145 -5,ACS800-107-0175-5,ACS800-107-0215-5,ACS800-107-0260-5,ACS800-107-0320-5,ACS800-107-0400-5,ACS80 0-107-0460-5,ACS800-107-0610-5,ACS800-107-0910-5,ACS800-107-1210-5,ACS800-107-1820-5,ACS800-107-243 0-5,ACS800-107-3030-5,ACS800-107-3640-5,ACS800-107-0011-7,ACS800-107-0016-7,ACS800-107-0020-7,ACS8 00-107-0025-7,ACS800-107-0030-7,ACS800-107-0040-7,ACS800-107-0050-7,ACS800-107-0060-7,ACS800-107-00 75-7,ACS800-107-0105-7,ACS800-107-0125-7,ACS800-107-0145-7,ACS800-107-0175-7,ACS800-107-0215-7,ACS 800-107-0260-7,ACS800-107-0320-7,ACS800-107-0400-7,ACS800-107-0440-7,ACS800-107-0580-7,ACS800-107-0 870-7,ACS800-107-1160-7,ACS800-107-1740-7,ACS800-107-2320-7,ACS800-107-2900-7,ACS800-107-3490-7,AC S800-107-4070-7,ACS800-107-4650-7,ACS800-107-5230-7,ACS800-107-5810-7,ACS800-107-6390-7,ACS800-107- 6970-7,ACS800-104-0003-3,ACS800-104-0004-3,ACS800-104-0005-3,ACS800-104-0006-3,ACS800-104-0009-3,A CS800-104-0011-3,ACS800-104-0016-3,ACS800-104-0020-3,ACS800-104-0025-3,ACS800-104-0030-3,ACS800-10 4-0040-3,ACS800-104-0050-3,ACS800-104-0060-3,ACS800-104-0105-3,ACS800-104-0125-3,ACS800-104-0145-3, ACS800-104-0175-3,ACS800-104-0260-3,ACS800-104-0320-3,ACS800-104-0390-3,ACS800-104-0510-3,ACS800-1 04-0770-3,ACS800-104-1030-3,ACS800-104-1540-3,ACS800-104-2050-3,ACS800-104-0004-5,ACS800-104-0005-5 ,ACS800-104-0006-5,ACS800-104-0009-5,ACS800-104-0011-5,ACS800-104-0016-5,ACS800-104-0020-5,ACS800- 104-0025-5,ACS800-104-0030-5,ACS800-104-0040-5,ACS800-104-0050-5,ACS800-104-0060-5,ACS800-104-0070- 5,ACS800-104-0105-5,ACS800-104-0125-5,ACS800-104-0145-5,ACS800-104-0175-5,ACS800-104-0215-5,ACS800 -104-0260-5,ACS800-104-0320-5,ACS800-104-0400-5,ACS800-104-0460-5,ACS800-104-0610-5,ACS800-104-0910 -5,ACS800-104-1210-5,ACS800-104-1820-5,ACS800-104-2430-5,ACS800-104-0011-7,ACS800-104-0016-7,ACS80 0-104-0020-7,ACS800-104-0025-7,ACS800-104-0030-7,ACS800-104-0040-7,ACS800-104-0050-7,ACS800-104-006 0-7,ACS800-104-0075-7,ACS800-104-0105-7,ACS800-104-0125-7,ACS800-104-0145-7,ACS800-104-0175-7,ACS8 00-104-0215-7,ACS800-104-0260-7,ACS800-104-0320-7,ACS800-104-0400-7,ACS800-104-0440-7,ACS800-104-05 80-7,ACS800-104-0870-7,ACS800-104-1160-7,ACS800-104-1740-7,ACS800-104-2320-7;

ACS800整流单元:ACS800-207-0135-3,ACS800-207-0155-3,ACS800-2

该龙门吊主钩采用安川g7-132kw变频器，安川g7是全球早使用三电平输出的变频器，主要特点是在零速时可以输出200%力矩，能有效防止起吊重物过程中当重物停留在空中进行二次起吊时的溜钩情况，在提升行业应用非常广泛。

客户送过来时反映变频器送电显示vcf主回路电容器中性点电位故障；静态初步检测主回路正常，送电确实跟用户反映的一致；三相的直流电压平衡，拆开变频器，检查直流主回路快熔正常，判断为检测电路故障，安川g7变频器直流电平检测通过三个pc817光耦检测，只检测正常和故障状态，正常是光耦输入端为低电平，拆下变频器控制板，电源板和驱动板单独给电路板送电，发现三个检测光耦中有一个有故障，恢复后单板侧四；因安川g7变频器采用pc929光耦驱动，需屏蔽pc929的电流检测保护功能才能正常工作，屏蔽保护后单板启动测试驱动的动态波形正常。整机装上后测试正常。

4、塑钢型材厂abb550变频器

客户塑料挤出机为双螺杆挤出机，采用acs550-75kw变频器拖动，变频器采用外部端子控制，ai1外部电位器调速，客户反映变频器启动不了，到现场检查发现启动信号正常，但是速度信号没有。现场检查外部电位器正常，变频器改为键盘控制后可以正常启动，确认为变频器模拟量端口故障。

变频器拆会公司后更改参数改为ai2模拟量调速测试发现功能都正常，确认为主控板ai1模拟量端口故障；单独给主控板送电测试模拟量10vdc电压正常，检查ai1输入电路发现ad数模转换器输出不正常，使cpu无法接受外部模拟量输入。

更换ad数模转换器后测试正常，整机装好后负载测试功能都正常。

5、中央空调循环水泵西门子mm430

该空调为溴化锂空调，冷却循环水泵采用西门子75kw m430变频器，用户反映后一次故障时变频器前端断路器跳闸，因为无bop操作面板，在不明确故障原因的情况下强行合闸是变频器炸机。

初步检测时发现整流模块有一相击穿，输入端过压保护吸收电路板严重损坏，拆开变频器单独检测电源驱动板正常，模拟驱动变频器检测时也正常，驱动电压波形及变频器主要功能都正常，更换新模块和维修输入端过压保护吸收电路板后整机测试正常，判断为压敏电阻老化损坏或者电网瞬间电压太高压敏电阻炸开，里面的金属粉尘短路使断路器跳闸；但是当进行修复老化时又发现有跳闸现象，测试台短路保护动作，但是检查变频器时又没发现问题，每次送电运行老化1-2小时后测试台出现输入端短路保护而变频器一切正常，假如没有测试台的保护变频器估计又炸机了，仔细检查维修档案及记录，都没发现问题（电源驱动板，接口板，主板单独驱动都正常，整流和逆变模块都正常无短路和放电迹象），后拆开整个变频器的外壳，取下散热风扇后发现，主回路滤波电容有一个对外壳放电，电容被击穿很大一个洞，因该变频器的电容在变频器的外壳里面，必须拆掉风扇和外壳才能检查，所以很容易忽略，更换掉电容后再次测试老化正常。

后判断该变频器的根本原因就是电容老化耐压不够，而安装位置离外壳太近，对外壳间隙性放电击导致的跳闸，用户强行合闸导致炸机。

公司成立于2010年，是国内很早从事工业自动化设备维修的单位之一。公司一直致力于变频器，伺服系统，触摸屏，PLC，伺服电机等自动化设备的维修业务。经过多年的发展我们已经在恒压供水、喷涂(涂

装)设备、印染机械、纺织机械(粗纱机,纺纱机,编织机等)、数控机床(冲床,磨床,车床等)、印刷包装、塑胶机械(注塑机,抽粒机,密炼机等)、建材机械(如水泥,陶瓷,玻璃等生产设备),电线电缆、自动化生产线等领域为客户设计改造了先进的节能自动化控制系统,并为其提供周到的技术支持和售前、售中、售后服务,受到客户的一致好评、成为自动化设备维修行业的重点服务单位。成为集工业自动化控制系统的技术开发应用、自动化流水线改造设计及维护、数控机床系统改造及维修、电路板维修、机电一体化设备维护维修服务为一体的高科技公司。公司拥有多名维修工程师,凭借普通的维修测试仪器和先进的维修测试方法,充足的备件,庞大的元件资料库,多年来为各行各业修复了大量的自动化设备并在客户中树立了良好的企业形象。同时公司与国内外多家厂商保持着密切联系及时掌握市场与技术的发展动态,熟悉各国品牌器件,为客户提供新的价格,货期信息。并代理经销:三菱,欧姆龙,西门子,富士,ABB,台达,威伦,海泰克,普洛菲斯,东洋,安川,施耐德,丹佛斯等各国品牌,价格合理,货源充足!如您需要以上各品牌的电器产品,欢迎来电咨询。公司奉行顾客至上,诚信经营的宗旨为客户提供优质,快捷的服务,是客户值得长期信赖的合作伙伴!经过多年的销售积累,现公司代理销售西门子、ABB、施耐德等进口品牌的变频器、PLC、触摸屏;以及国产欧科变频器、威能变频器、阿尔法变频器、伟创变频器、欧陆直流调速器国内品牌。价格合理,货源充足!如您需要以上各品牌的电器产品,欢迎来电咨询。公司奉行顾客至上,诚信经营的宗旨为客户提供优质,快捷的服务,是客户值得长期信赖的合作伙伴!

同时公司一直致力于变频器,伺服系统,触摸屏,PLC,伺服电机等自动化设备的维修业务。经过多年的发展我们已经在恒压供水、喷涂(涂装)设备、印染机械、纺织机械(粗纱机,纺纱机,编织机等)、数控机床(冲床,磨床,车床等)、印刷包装、塑胶机械(注塑机,抽粒机,密炼机

、建材机械(如水泥,陶瓷,玻璃等生产设备),电线电缆、自动化生产线等领域为客户设计改造了先进的节能自动化控制系统,并为其提供周到的技术支持和售前、售中、售后服务,受到客户的一致好评、成为自动化设备维修行业的重点服务单位。成为集工业自动化控制系统的技术开发应用、自动化流水线改造设计及维护、数控机床系统改造及维修、电路板维修、机电一体化设备销售、维护维修服务为一体的高科技公司。公司拥有多名维修工程师,凭借普通的维修测试仪器和先进的维修测试方法,充足的备件,庞大的元件资料库,多年来为各行各业修复了大量的自动化设备并在客户中树立了良好的企业形象。

公司主营

- 一.三菱FX1S、FX1N、FX2N、FX2NC、FX3U、FX3G、A/Q等系列PLC维修及销售。
- 二.欧姆龙CPM1A、CPM2A、CP1E、CP1L、CP1H、CQM1H、CS/CJ等系列PLC维修及销售。
- 三.松下FP0、FP1、FP2、FP3、FPG等系列PLC维修及销售。
- 四.富士NB0、NB1、NB2PLC。基恩斯KZ、KV、KZ300系列PLC维修及销售。

07-0200-3,ACS800-207-0260-3,ACS800-207-0330-3,ACS800-207-0440-3,ACS800-207-0660-3,ACS800-207-0860-3,ACS800-207-1270-3,ACS800-207-1680-3,ACS800-207-2490-3,ACS800-307-0200-3,ACS800-307-0280-3,ACS800-307-0400-3,ACS800-307-0570-3,ACS800-307-0790-3,ACS800-307-1050-3,ACS800-307-1580-3,ACS800-307-2100-3,ACS800-307-2630-3,ACS800-407-0680-3,ACS800-407-1120-3,ACS800-407-1700-3,ACS800-407-2100-3,ACS800-507-0400-3,ACS800-507-0570-3,ACS800-507-0790-3,ACS800-507-1050-3,ACS800-507-1580-3,ACS800-507-2100-3,ACS800-507-2630-3,ACS800-807-1290-3,ACS800-807-2130-3,ACS800-807-3220-3,ACS800-207-0165-5,ACS80

0-207-0195-5,ACS800-207-0230-5,ACS800-207-0310-5,ACS800-207-0390-5,ACS800-207-0520-5,ACS800-207-0780-5,ACS800-207-1020-5,ACS800-207-1510-5,ACS800-207-2000-5,ACS800-207-2960-5,ACS800-307-0250-5,ACS800-307-0350-5,ACS800-307-0490-5,ACS800-307-0710-5,ACS800-307-0990-5,ACS800-307-1310-5,ACS800-307-1970-5,ACS800-307-2630-5,ACS800-307-3290-5,ACS800-407-0850-5,ACS800-407-1400-5,ACS800-407-2120-5,ACS800-407-2600-5,ACS800-507-0490-5,ACS800-507-0710-5,ACS800-507-0990-5,ACS800-507-1310-5,ACS800-507-1970-5,ACS800-507-2630-5,ACS800-507-3290-5,ACS800-807-1615-5,ACS800-807-2660-5,ACS800-807-4030-5,ACS800-807-4700-5,ACS800-207-0155-7,ACS800-207-0175-7,ACS800-207-0220-7,ACS800-207-0300-7,ACS800-207-0360-7,ACS800-207-0480-7,ACS800-207-0720-7,ACS800-207-0940-7,ACS800-207-1390-7,A