

# 库卡机器人报安装的RAM不足报警故障KSS10097内存不足报警

产品名称	库卡机器人报安装的RAM不足报警故障KSS10097内存不足报警
公司名称	广州友仪机电设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:KUKA 型号:KSS10097 类型:内存不足故障
公司地址	广州市天河区大观横岗头5号自编B栋401（可作厂房使用）
联系电话	13922175676

## 产品详情

库卡机器人报安装的RAM不足报警故障KSS10097内存不足报警

KUKA示教器显示故障报警现象

KSS03166控制器的初始冷启动

KSS10097安装的RAM不足

KSS01421 /R1/IIIK:7分析时出错

出现此报警时，是KUKA机器人主机发生故障，需要维修咨询购买配件联系友仪机电孙工。

友仪机电是华南地区最0具影响力的工控维修品牌，公司已投入大量经费购入四大家族的主力机型搭建测试平台及完善现场服务的应急备件需求，形成了从机器人销售、备件提供、部品维修、现场故障抢修，更换减速机、保养、机器人应用的相关服务及数据管理等一站式服务。只需我们一家供应商，即可完成所有品牌机器人相关的一系列服务。

机器人整机及备件销售：供货周期短；备件费用合理；可提供停产备件周期的部品

部品维修：提供原厂无法进行的维修项目；维修费用低；维修周期短；有自己的机器人实验室，确保维修质量；可提供部品置换、托管等一系列增值服务。

销售库卡KUKA机器人本体、控制柜、示教盒、主板、电源分配板、CCU板、RDC板

库卡机器人报安装的RAM不足报警故障KSS10097内存不足报警，KUKA高负荷机器人再点焊、搬运和装

载领域颇受市场欢迎，其较长的作用范围和高度的灵活性使其成为不可或缺的好帮手，库卡重载机器人系列在点焊、搬运和装载卸载任务中特别受欢迎，它们的作用范围极广，灵活性高，是工作上不可或缺的伙伴。库卡机器人不仅有标准型号系列，而且还有满足特定要求的特殊型号，如架装式机器人、货盘堆垛机器人或冲压连线机器人，也可提供铸造型号。