

# 镀锌地铁管片螺栓

产品名称	镀锌地铁管片螺栓
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

## 产品详情

### 管片渗漏水问题

管片渗漏水是盾构隧道的质量通病，导致管片渗漏水的原因有：管片拼装不到位，当接缝中有杂物或者缝隙不均匀时，

管片的纵缝出现内外张角时，管片的外弧面接缝处的应力会较为集中，混凝土出现块状碎裂，进而渗漏水。管片拼装错位或者止水条粘贴不固，止水条和管片间的密封性较差；；进行同步注浆时发生注浆量不足、注浆后封闭不严或者漏浆等。

措施：拼装封顶时要保证有足够的宽度，管片接缝是防止的关键环节，要减小止水条的制作安装误差，以保证其粘贴的密封性；控制好盾尾间隙，避免间隙过小挤碎管片发生渗漏水。及时进行二次注浆，同时要做好壁后的注浆与注浆孔封堵工作