

小型uv打印机金谷田高速uv彩印机印刷设备价格

产品名称	小型uv打印机金谷田高速uv彩印机印刷设备价格
公司名称	深圳金谷田科技有限公司
价格	77000.00/台
规格参数	品牌:金谷田 打印颜色:c/m/y/k/lc/lw 产地:广东/浙江
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号
联系电话	0755-8233948 13823780539

产品详情

一般水源低于或等于泵的摆放位置时，就需要泵有自吸能力。仪器仪表行业经常使用微型水泵进行流体转移，具有良好自吸能力的微型真空水泵大有用武之地。微型真空水泵在吸入行程时，泵腔内会产生一定的真空度，当地大气压与泵腔内压力之差（即相对真空度）推动流体进入泵腔，在泵的排出行程时压出流体。相对真空度换算成水柱既是吸程。国内先进的气海调速微型真空水泵由于结构设计合理，体积相当小，吸程却可以达到3m。微型真空水泵不同于离心泵，一般在计算吸程时不用计算汽蚀余量。金谷田有着无需制版，即打即干的特性，不仅可以打印普通效果，还可以打印3d和浮雕效果，而且打印物料广泛：包装盒、亚克力、KT板、u盘、玻璃、瓷砖、木板、金属等，问世之后便迅速市场，uv打印机已成为一种趋势。uv打印机在使用过程中是非常严格的，一旦操作不当就会损伤设备的寿命，以下几种危险操作。1、蛮力调整喷头 使用外力不规范调整喷头位置。无论是更换还是微调喷头，都不要使用蛮力，请按照规范谨慎对待喷头。2、忽略工作地线

金谷田印刷受静电影响很大，应经常检查地线设备连接情况，定期给地线周围洒一点盐水。

3、随意切换电路 在未关闭电源和切断总电源的情况下随意安装拆卸UV平板打印机电路。这种行为会损害各个系统的使用寿命，危害喷头。4、清洗未关闭电源 清洗时不注意保护电路板和其他内部系统。清洗时请关闭电源，并且注意不要让水碰到电路板和其他内部系统。5、使用劣质清洗液 用劣质清洗液清洗喷头。喷头十分容易被污染和磨损，所以请使用厂家产品和质检过关产品清洗喷头。6、高压清洗喷头 对喷头进行清洗时，喷头如果被轻微堵塞，建议使用吸尘器将灰尘洗出，再进行细致清洗，不要用这种方式。7、浸泡清洗喷头 虽然清洗液长时间将喷头整个放入清洗液中浸泡可更有效清洗污渍，但是，清洗液具有一定腐蚀性，如果时间超过48小时，会对喷头喷孔本身造成影响。因此，一般只取适量导入喷头中进行清洗便可。8、声波清洗喷头 长时间使用超声波清洗机清洗喷头。其实，如果平时注意喷头保养的话，根本无需进行超声波清洗。超声波会对喷头造成不良影响。但是如果堵塞严重，需要使用超声波清洗的话，一次清洗时间最多为3分钟。如果一次没有清洗干净，请等待喷头自然降温至正常状态在进行第二次清洗。9、使用劣质墨水 随意加注不同批次的墨水，或使用劣质的墨水、清洗液。两种不同配置的墨水混杂会改变墨水色彩和品质，质量不过关的墨水会影响打印效果和堵塞喷头，损害喷头寿命。以上就是在使用金谷田时的几种危险操作，UV平板打印机正确地使用和保养，不仅可以保证机器正常的率生产运行，还能延长UV打印机的使用寿命，可以大幅度的降低开支和成本。一些不正确的操作，不仅大大降低打印机使用寿命的同时也严重影响生产效益。小型uv打印机金谷田高速uv彩印机印刷设备价格DBY型电动隔膜泵膜片说明：铸铁、铝合金泵原配膜片、球、球座为丁晴橡胶，氯

丁橡胶。不锈钢泵配四氟膜片、四氟球、四氟球座。隔膜片材质的用途：丁晴橡胶材质：耐汽油、机油及中弱性腐蚀液体。氯丁橡胶材质：耐各种酸性、碱性液体。氟橡胶材质：耐酸碱、甲苯等各种有机溶液。聚四氟和四六：耐强酸、强碱及各种有机溶剂。注意该泵使用介质选用不同的膜片、球、球座等。如需配电磁调速电机或特殊材质及要求配氟橡胶及F46膜片另行计价。