

uv打印机数码直喷金谷田数码uv印刷打印机品牌排行生产厂家

产品名称	uv打印机数码直喷金谷田数码uv印刷打印机品牌排行生产厂家
公司名称	深圳金谷田科技有限公司
价格	77000.00/台
规格参数	品牌:金谷田 打印颜色:c/m/y/k/lc/lw 生产地:广东/浙江
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号
联系电话	0755-8233948 13823780539

产品详情

E磨运行。炉膛压力异常报警，运行人员切换画面到吸风机时，炉膛负压正4pa，#1吸风机流量，电流141A，#2吸风机电流285A。两台风机动叶开度75。确认#1吸风机喘振。处理：两台吸风机解自动，手动关#1吸风机动叶至5时，#1吸风机开始打风，炉膛负压至负7pa，开始关#2吸风机动叶至65，同时，开#1吸风机动叶至55。当两台风机动叶开度62/58时，电流为16A/16A，负压稳定后，两台吸风机头自动。金谷田有着无需制版，即打即干的特性，不仅可以打印普通效果，还可以打印3d和浮雕效果，而且打印物料广泛：包装盒、亚克力、KT板、u盘、玻璃、瓷砖、木板、金属等，问世之后便迅速市场，uv打印机已成为一种趋势。uv打印机在使用过程中是非常严格的，一旦操作不当就会损伤设备的寿命，以下几种危险操作。1、蛮力调整喷头 使用外力不规范调整喷头位置。无论是更换还是微调喷头，都不要使用蛮力，请按照规范谨慎对待喷头。2、忽略工作地线
金谷田印刷受静电影响很大，应经常检查地线设备连接情况，定期给地线周围洒一点盐水。

3、随意切换电路 在未关闭电源和切断总电源的情况下随意安装拆卸UV平板打印机电路。这种行为会损害各个系统的使用寿命，危害喷头。4、清洗未关闭电源 清洗时不注意保护电路板和其他内部系统。清洗时请关闭电源，并且注意不要让水碰到电路板和其他内部系统。5、使用劣质清洗液
用劣质清洗液清洗喷头。喷头十分容易被污染和磨损，所以请使用厂家产品和质检过关产品清洗喷头。

6、高压清洗喷头 对喷头进行清洗时，喷头如果被轻微堵塞，建议使用吸尘器将灰尘洗出，再进行细致清洗，不要用这种方式。7、浸泡清洗喷头 虽然清洗液长时间将喷头整个放入清洗液中浸泡可更有效清洗污渍，但是，清洗液具有一定腐蚀性，如果时间超过48小时，会对喷头喷孔本身造成影响。因此，一般只取适量导入喷头中进行清洗便可。8、声波清洗喷头 长时间使用超声波清洗机清洗喷头。其实，如果平时注意喷头保养的话，根本无需进行超声波清洗。超声波会对喷头造成不良影响。但是如果堵塞严重，需要使用超声波清洗的话，一次清洗时间最多为3分钟。如果一次没有清洗干净，请等待喷头自然降温至正常状态在进行第二次清洗。9、使用劣质墨水 随意加注不同批次的墨水，或使用劣质的墨水、清洗液。两种不同配置的墨水混杂会改变墨水色彩和品质，质量不过关的墨水会影响打印效果和堵塞喷头，损害喷头寿命。以上就是在使用金谷田时的几种危险操作，UV平板打印机正确地使用和保养，不仅可以保证机器正常的率生产运行，还能延长UV打印机的使用寿命，可以大幅度的降低开支和成本。一些不正确的操作，不仅大大降低打印机使用寿命的同时也严重影响生产效益。uv打印机数码直喷金谷田数码uv印刷打印机品牌排行生产厂家介绍了圆块式石墨换热器的特性及石墨原材料对石墨制化工设备的影

响。结合PVC生产工艺阐述了石墨制化工设备在PVC行业的使用情况。通过传热计算,对圆块式与列管式石墨换热器的换热效果进行了对比。[中图分类号]TQ325.3;TQ51.5[文献标识码]B[文章编号]19-7937(27)2-3-3石墨换热器广泛应用于电石法PVC生产中与HC1气体或相关的工艺过程。主要设备有:氯氢处理工段用氯化氢冷却器,混合冷冻脱水用二级石墨冷却器,预热器及合成气冷却器,冷却器,氧氯化法工艺精馏工段中EDC冷却器等。