

普罗菲斯GP2500触摸屏蓝屏显示STOP代码故障维修

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 普罗菲斯GP2500触摸屏蓝屏显示STOP代码故障维修 |
| 公司名称 | 上海界芯工业自动化有限公司 |
| 价格 | 199.00/上海界芯工业 |
| 规格参数 | 普洛菲斯:普洛菲斯触摸屏 上海:上海仰光电子普洛菲斯 |
| 公司地址 | 上海市金山区朱泾镇新农浦银路438号1幢166F |
| 联系电话 | 13817011982 15800396882 |

产品详情

普罗菲斯GP2500触摸屏蓝屏显示STOP代码故障维修由于触摸屏是一种构造复杂的设备，再加上目前的触摸屏多是面向大众使用的性质，其使用频率高、使用人员素质的良莠不齐，从而造成触摸屏的故障频繁出现，所以从事触摸屏维修因此需要一定的知识。

普罗菲斯触摸屏蓝屏显示STOP代码的原因分析及解决方案蓝屏（BSOD），又称STOP错误，这可以说是一个很严重的问题，蓝屏发生后通常是显示一个STOP代码，可用于帮助确定蓝屏的根本原因。

- 1、检查是否已在普罗菲斯触摸屏的驱动上安装了足够的可用空间。如果主分区上没有足够的可用空间，则可能会出现蓝屏和其他严重问题，例如数据损坏。
- 2、触摸屏是否安装了新程序或硬件，这样做很有可能导致蓝屏死机。我们可以通过撤消所做的更改，然后再次测试STOP错误。根据更改的内容，一些解决方案可能包括：使用“**一次正确的配置”启动以撤消**近的注册表和驱动程序更改；使用系统还原撤消**近的系统更改；将设备驱动程序回滚到驱动程序更新之前的版本。
- 3、扫描普罗菲斯触摸屏中是否有病毒。某些病毒可能会导致蓝屏，尤其是那些感染主引导记录（MBR）或引导扇区的病毒。
- 4、更新硬件的驱动程序。大多数“蓝屏”与硬件或驱动程序相关，因此更新的驱动程序可以解决触摸屏STOP错误的原因。
- 5、确保所有内部电缆，卡和其他组件均已正确安装并就位。硬件安装不牢固会导致触摸屏蓝屏死机，因此请尝试重新安装以下内容，然后再次测试STOP消息：重置所有内部数据和电源线；重置内存模块；重新安装所有扩充卡。

普罗菲斯GP2500触摸屏蓝屏显示STOP代码故障维修总结：通过以上的办法，可以快速有效地解决触摸屏蓝屏的问题，当您的触摸屏发生同样的问题时，可以按照上面的步骤来修复。当然导致蓝屏显示STOP代码的原因可能不止这些，因此若是您的设备故障还是存在，那上海仰光电子建议，需尽快找专业的维修公司。

上海仰光电子触摸屏故障维修中心可以维修普洛菲斯触摸屏出现像黑屏、暗屏、蓝屏、花屏、白屏、液晶屏损坏、主板烧坏、触摸失灵、安平、乱码、死机、图像有干扰纹、烧保险、图像抖动、按键无反应

、电源板故障、无背光、反复重启、个别区域不能触摸、触摸偏移、高压板故障等等。