

# 广西2513uv金谷田平板打印机金谷田数码打印机

产品名称	广西2513uv金谷田平板打印机金谷田数码打印机
公司名称	深圳金谷田科技有限公司
价格	77000.00/台
规格参数	品牌:金谷田 打印颜色:c/m/y/k/lc/lw 产地:广东/浙江
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号
联系电话	0755-8233948 13823780539

## 产品详情

GB/T2423.3-26是恒温恒湿箱的标准之一。等同采用IEC668-2-78:21《环境试验第2-78部分：试验Cab：恒定湿热试验》。代替了GB/T2423.3-1993《电工电子产品基本环境试验规程试验Ca：恒定湿热试验方法》及GB/T2423.9-21《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ca：设备用恒定湿热》。恒温恒湿箱GB/T2423.3-26主要产生如下变动：1) 本部分将原标准GB/T2423.3-1993《电工电子产品基本环境试验规程试验Ca：恒定湿热试验方法》及GB/T2423.9-21《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ca：设备用恒定湿热》这两项标准合并为一标准，即GB/T2423.3-26《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热试验》；本部分在对试验箱的要求中明确规定短期的温度波动要保持在.5k范围内以保持所要求的湿度条件；本部分对试验箱的湿度容差统一规定为3%；本部分比原来的两个标准增加了推荐的持续时间；本部分增加了附录A。2513uv金谷田平板打印机有着无需制版，即打即干的特性，不仅可以打印普通效果，还可以打印3d和浮雕效果，而且打印物料广泛：包装盒、亚克力、KT板、u盘、玻璃、瓷砖、木板、金属等，问世之后便迅速市场，uv打印机已成为一种趋势。uv打印机在使用过程中是非常严格的，一旦操作不当就会损伤设备的寿命，以下几种危险操作。1、蛮力调整喷头 使用外力不规范调整喷头位置。无论是更换还是微调喷头，都不要使用蛮力，请按照规范谨慎对待喷头。2、忽略工作地线 2513uv金谷田平板打印机印刷受静电影响很大，应经常检查地线设备连接情况，定期给地线周围洒一点盐水。3、随意切换电路 在未关闭电源和切断总电源的情况下随意安装拆卸UV平板打印机电路。这种行为会损害各个系统的使用寿命，危害喷头。4、清洗未关闭电源 清洗时不注意保护电路板和内部系统。清洗时请关闭电源，并且注意不要让水碰到电路板和内部系统。5、使用劣质清洗液 用劣质清洗液清洗喷头。喷头十分容易被污染和磨损，所以请使用厂家产品和质检过关产品清洗喷头。6、高压清洗喷头 对喷头进行清洗时，喷头如果被轻微堵塞，建议使用吸尘器将灰尘洗出，再进行细致清洗，不要用这种方式。7、浸泡清洗喷头 虽然清洗液长时间将喷头整个放入清洗液中浸泡可更有效清洗污渍，但是，清洗液具有一定腐蚀性，如果时间超过48小时，会对喷头喷孔本身造成影响。因此，一般只取适量导入喷头中进行清洗便可。8、声波清洗喷头 长时间使用超声波清洗机清洗喷头。其实，如果平时注意喷头保养的话，根本无需进行超声波清洗。超声波会对喷头造成不良影响。但是如果堵塞严重，需要使用超声波清洗的话，一次清洗时间最多为3分钟。如果一次没有清洗干净，请等待喷头自然降温至正常状态在进行第二次清洗。9、使用劣质墨水 随意加注不同批次的墨水，或使用劣质的墨水、清洗液。两种不同配置的墨水混杂会改变墨水色彩和品质，质量不过关的墨水会影响打印效果和堵塞喷头

，损害喷头寿命。以上就是在使用2513uv金谷田平板打印机时的几种危险操作，UV平板打印机正确地使用和保养，不仅可以保证机器正常的率生产运行，还能延长UV打印机的使用寿命，可以大幅度的降低开支和成本。一些不正确的操作，不仅大大降低打印机使用寿命的同时也严重影响生产效益。广西2513uv金谷田平板打印机金谷田数码打印机HD8948型单机布袋除尘器结构主要由过滤室、净气室、储灰仓、支腿、清灰装置、卸灰装置、引风机、控制系统八部分组成：1) 净气室包括：除尘器侧开盖、清洁室换袋入孔、净化后出气口。过滤室包括：滤袋固定板、滤袋、过滤室筒体、3) 储灰仓包括：灰斗、支座、进气口。清灰装置包括：振打电机、振打杆、及机加件。卸灰装置包括：卸灰阀6) 控制系统包括：控制柜【对HD8948型单机布袋除尘器的选择遵守以下几个原则】：选型的标准性，决定了出资大小与净化风速的大小；设计是否公道，决定了净化流程中压力损失与操作便利性；零件的挑选脉冲阀，气缸大都用亚德克的，滤袋比较好的便是必达福与安德鲁，这就要着工况而定滤袋质地了。