

# 安塞县发电机出租/租赁（延安应急电源服务）

产品名称	安塞县发电机出租/租赁（延安应急电源服务）
公司名称	帆创机电设备有限公司
价格	600.00/天
规格参数	康明斯:100-1200KW
公司地址	各地均有办事处（注册地址）
联系电话	18365740755 18365740755

## 产品详情

安塞县发电机出租/租赁（延安应急电源服务）发电机出租 发电机租赁欢迎你  
辨别柴油发电机组冒烟颜色启动从预热开始

### 一、冒蓝烟

发作缘由：标明发动机在烧机油。形成的缘由主要有三种：一是活塞环走对口，机油进入缸筒；二是空气滤清器的油盘油位，超越环槽高度；三是导管与气门杆之间的空隙过大。

扫除办法：对活塞环作调整，使环的开口错开120度或180度，环开口应避开活塞销孔和侧压力较大的方向；调整空气滤清器油盘油位高度，使之降至环槽高度以下；对导管与气门杆空隙过大的，应替换零件，削减空隙，二者正常合作空隙为0.05-0.12毫米。

发电机出租租赁

### 二、冒黑烟

发作缘由：标明在其气缸中有有些柴油雾化微粒未焚烧即被排出。

扫除办法：对供油过多的柴油机，恰当削减供油量，控制在正常负荷之内工作；对喷油器喷油压力低的柴油机，及时修正或替换喷油器，进步喷油压力；对供油过晚的柴油机，应调理供油提早角。调理时，先拧出两个固定在正时齿轮上花键盘的螺钉，按顺时针方向拨动键盘，使供油提早角为16-19度，相对起伏为22.5-28.5毫米，一起，使发动机的温度保持在80-90 。

### 三、柴油发电机组冒白烟

发作缘由：标明喷入气缸中的雾化柴油未能彻底焚烧就被排出。形成的缘由主要有三种：一是喷油嘴卡死，压力缺乏，柴油雾化不良；二是油路中空气多，柴油中有水；三是与冒黑烟缘由一样，供油过晚。

扫除办法：查看喷油嘴，对喷油嘴作调整或替换；查看油路，扫除油路中的空气，并运用规范柴油；调

整供油提早角，与冒黑烟时调理办法一样。安塞县发电机出租/租赁（延安应急电源服务）