

盐城富凌变频器故障维修

产品名称	盐城富凌变频器故障维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	2223.00/台
规格参数	品牌:富菱 型号:富菱 产地:盐城变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

富凌

220V,0.2KW E2-2P5-M1 单/三相 220V,0.4KW E2-201-M1 单/三相 220V,0.75KW E2-202-H 单/三相
220V,1.5KW E2-203-H 单/三相 220V,

V3-2P5-H1 矢量型 单相220V 0.4KW有面板

EV3-201-H1 矢量型 单相220V 0.75KW有面板

EV3-202-H1 矢量型 单相220V 1.5KW有面板

EV3-203-H1 矢量型 单相220V 2.2KW有面板

EV3-401-H3 矢量型 三相380V 0.75KW有面板

EV3-402-H3 矢量型 三相380V 1.5KW有面板

EV3-403-H3 矢量型 三相380V 2.2KW有面板

EV3-405-H3 机械负载 三相380V 3.7KW有面板

欧姆龙

多功能小型欧姆龙变频器维修：

3G3MV-A2001、3G3MV-A2002、3G3MV-A2004、3G3MV-A2007、3G3MV-A2015、
3G3MV-A2022、3G3MV-A2037、3G3MV-A2055、3G3MV-A2075、3G3MV-A4002、
3G3MV-A4004、3G3MV-A4007、3G3MV-A4015、3G3MV-A4022、3G3MV-A4037、
3G3MV-A4055、3G3MV-A4075、3G3MV-AB001、3G3MV-AB002、3G3MV-AB004、
3G3MV-AB007、3G3MV-AB015、3G3MV-AB022、3G3MV-AB037

3G3FV-A2007、3G3FV-A2015、3G3FV-A2022、3G3FV-A2037、3G3FV-A2055

3G3FV-A2075、3G3FV-A2110、3G3FV-A2150、3G3FV-A4004、3G3FV-A4007、

ATV21系列介绍

施耐德变频器ATV21系列可变转矩型变频器主要应用于建筑物暖通空调的三相异步电机（功率范围为0.75至75KM）变频器。

施耐德变频器ATV21系列性能描述

UL类型1/1P20与IP54，功率高达75KW

速度范围：1:50；

过载：110%-60s；

集成A类或B类EM C滤波器；

建筑市场使用的主要通信总线：LonWorks，metasys N2，BACnet与 Apologe FLN；

符合与认证：CE，UL，CSA，C-Tick；

“降容”技屎即刻运行且无有害影响，谐波处理无需额外技巧：THDI < 30%；

斜坡与电机控制电源的自适应可以优化能耗；

其远程终端使其功能得到增强：功能的设置，配置和参数的下载与保存；

结构紧凑，可以并排安装；

2.检查电机线圈电阻

3.检查电机的绝缘

EFO来自RS485串行通讯的外部故障

外部控制电路产生的故障

1.检查外部控制电路

2.检查输入端子的情况，如果未使用端子而仍然

出现该故障显示，寻求技术支持解决

EF1端子X1 ~ X5上的外部故障

SP1输入缺相或不平衡

输入R、S、T有缺相或者三相不平衡

1.检查输入电压

2.检查输入接线

SPO输出缺相或不平衡