

维修深圳奥津叉车油缸漏油

产品名称	维修深圳奥津叉车油缸漏油
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	280.00/台
规格参数	品牌:奥津 型号:NP30 产地:深圳
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

维修深圳奥津叉车油缸漏油,奥津叉车厂家销售和售后，咏鑫叉车升降机物美价廉，服务优质，欢迎咨询。

深圳奥津叉车市场，奥津叉车保有量大，使用一段时间后奥津叉车出现漏油，升降无力，咏鑫叉车维修师傅奥津叉车油缸油封更换，阀体清洁和维护。

油缸漏油原因分析和解决方案；

一、内漏：

常见造成叉车液压缸起升无力或不能起升、货叉自行下滑及门架自行前倾等故障。内漏的原因及排除方法：

(1) 阀杆与阀体之间磨损间隙过大

因分配阀长期使用或油液不清洁等加快了阀杆与阀体的磨损，破坏了配合密封面，导致漏油。修复时若阀杆磨损较轻，可对阀杆镀铬磨光；若阀杆磨损严重，则需要更换

(2) 阀体之间漏油

密封圈失效，产生内漏；安装时阀体表现损伤或O形圈老化或损坏，在油压作用下，阀体之间也容易发生内漏。

若阀体损伤则需进行研磨、更换O形密封圈，并按顺序和力矩要求拧紧螺栓。

(3) 安全阀弹簧失效

如果安全阀弹簧失效，液压油在低于系统规定压力下就可迫使钢球离开阀位流入溢油道，造成内漏，使系统失效。

修理时要更换弹簧，然后利用调整螺钉调整弹簧压力至规定的14 Mpa。调整时按距载荷中心600mm处的需求加载7.5t货物，当货物在似起非起时用锁止螺母锁紧，此时的压力即为所需要调整的压力。

（4）多路换向阀杆不能复位

如果阀杆不能复位，沟槽与油道相通，则会产生内漏。

一是由于阀杆复位弹簧变形或损坏，弹簧弹力降低而不能使阀杆回到原位，修理时须更换弹簧；

二是阀体与阀杆间不清洁，产生较大的阻力，使阀杆复位困难，修理时须清洗多路换向阀的内部，消除阻力。

（5）锥阀磨损

锥阀用于防止油液倒流。若锥阀磨损，油道关闭不严，则会使液压油回流，使系统失效。修理时，应对其进研磨或更换。消除回流

二、阀体渗漏油

阀杆与阀体的密封靠O型密封圈来实现，若密封圈老化或损坏，在系统压力作用下液压油会顺着阀杆流出，导致阀体渗漏油。排除此故障只需更换O形密封圈即可。

因此更多的关注和研究漏油的问题，对防止漏油是一种非常必要的事情，这也是很液压设备生产企业解决这个重要议题。只有不断地研究问题，发现问题，然后去解决问题才能保障叉车不漏油的发生。

。