

青岛斗山大宇B20/25/30S蓄电池叉车维修保养/电瓶脱硫加水修复

产品名称	青岛斗山大宇B20/25/30S蓄电池叉车维修保养/电瓶脱硫加水修复
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

青岛斗山大宇B20/25/30S蓄电池叉车维修保养/电瓶脱硫加水修复

第二、空载时门架不能起升，这个是因为多路阀溢流小孔堵塞，通过清除多路阀溢流小孔杂物就可以了。

第三、货叉门架下降速度太快，这个是因为进油口限速阀不起作用，这个只需要修理限速阀就可以了。

第四、货叉门架自动下降，这个是因为油缸液压油不足造成的，处理的办法是检修多路阀、添加液压油。

制动系统常见的故障及处理办法：

一、两轮不能同时制动，分析故障原因有：

- 1、两制动器的间隙不等或者制动器的管路堵塞，这个调整两制动器的间隙或者疏通管路;
- 2、制动鼓内有油污或者制动蹄扭曲变形，处理办法就是清除油污或者修理、更换制动蹄;