

青岛斗山大宇全系列柴油/电瓶叉车故障维修保养及配件更换服务

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 青岛斗山大宇全系列柴油/电瓶叉车故障维修保养及配件更换服务 |
| 公司名称 | 华晟叉车（烟台）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 烟台市开发区北京南路27号 |
| 联系电话 | 13606382298 |

产品详情

1青岛斗山大宇全系列柴油/电瓶叉车故障维修保养及配件更换服务

1、制动鼓和制动蹄间隙过大，处理的办法就是调制制动鼓和制动蹄的间隙;2、制动总泵进出液阀失效，处理办法是检修进出液阀;3、制动摩擦片磨损过度，处理办法是更好摩擦片;4、摩擦片接触面不够，处理办法是修理摩擦片。

转向系统常见的故障及处理办法：

一、转向器漏油，分析故障原因有：

1、转向器各接合面(阀体、隔盘、定子、转子)漏油，这个处理的办法是更换密封圈，清洗转向器、接合面或者更好坚固螺栓;

2、轴颈处或者溢流阀密封圈损坏，这个处理办法比较简单，就是更好轴颈处和溢流阀处的密封圈;

3、限位螺栓处垫圈不平，这种情况处理的办法是磨平垫圈或者更好垫圈。

第二、转向失灵，分析故障原因有：

1、转向器弹簧片折断或者转向器销轴折断变形，也可能是联轴器开口折断或者变形，这个处理办法就是

更好弹簧片、销轴、联轴器;