

威海大宇合力台励福叉车驻场维修/日常维护保养/故障配件更换

产品名称	威海大宇合力台励福叉车驻场维修/日常维护保养/故障配件更换
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

威海大宇合力台励福叉车驻场维修/日常维护保养/故障配件更换

第二、变速箱内有异常响声，分析故障原因有：

- 1、齿轮磨损过度或者轴承损坏，这个处理的办法是更换齿轮或者更换轴承;
- 2、变速箱里面有杂物，处理的办法就是排除杂物。

起升系统常见的故障及处理办法：

一、门架倾斜时候不同步，分析故障原因是因为两个倾斜油缸行程不一致或者油缸管路接头处截流孔大小不一致造成的，处理的办法是调节2个倾斜油缸的行程和更换具有同样截流孔的接头。

第二、空载时门架不能起升，这个是因为多路阀溢流小孔堵塞，通过清除多路阀溢流小孔杂物就可以了。

第三、货叉门架下降速度太快，这个是因为进油口限速阀不起作用，这个只需要修理限速阀就可以了。

第四、货叉门架自动下降，这个是因为油缸液压油不足造成的，处理的办法是检修多路阀、添加液压油

