

江阴欧姆龙变频器各系列维修

产品名称	江阴欧姆龙变频器各系列维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	222.00/台
规格参数	品牌:欧姆龙型号 型号:全系列 产地:江阴
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

欧姆龙

FR-E720-5.5K

FR-E720-7.5K

FR-E720-11K

FR-E720-15K

-[FR-D740 系列, 3相 380V 50HZ 等级, 简易型 (150% 60秒 过载能力)]-

-[FR-D720S 系列, 单相220V 50HZ 等级, 简易型 (150% 60秒 过载能力)]-

FR-D720S-0.4K-CHT

FR-D720S-0.75K-CHT

FR-D720S-1.5K-CHT

FR-D720S-2.2K-CHT

-[FR-D720系列, 3相 220V 50HZ 等级, 简易型 (150% 60秒 过载能力)]-

FR-D720-0.4K

FR-D720-0.75K

FR-D720-1.5K

FR-D720-2.2K

FR-D720-3.7K

FR-D720-5.5K

FR-D720-7.5K

FR-F740-S280K-CHT

FR-F740-S315K-CHT

FR-F740-S355K-CHT

FR-F740-S400K-CHT

FR-F740-S450K-CHT

FR-F740-S500K-CHT

FR-F740-S560K-CHT

三垦SANKEN

三垦变频器是一个品牌，但是它对所使用的环境要求很高，像你车间粉尘多，而且潮湿，对三垦变频器来说这种使用环境会影响它的使用寿命。您可以用奥圣密封型变频器试一下，它是根据变频器在各个行业上的使用环境而设计的，主要是考虑到我国目前变频器的使用环境比较恶劣（水汽多、灰尘多、油污多、金属粉多、有腐蚀性气体）等，在数控车床、磨床、化工厂反应釜、搅拌机、纺织机械、印染设备、水泵、工业洗衣机、脱水机等地方使用效果很好。

SANKEN三垦变频器维修、三肯变频器维修，可修复三垦变频器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等；

SANKEN三垦变频器维修、销售、安装、调试：E系列紧凑型变频器、IPF系列风机水泵型变频器、SPF系列风机水泵型变频器、IHF系列通用型变频器，SVS/SVF系列、MF系列、IF系列、IHF/IPF系列、SHF/SPF系列、E系列、WD05系列。

SANKEN三垦变频器维修：SHF-45K-C/SPF-55K-C，SHF-37K-C/SPF-45K-C，SHF-30K-C/SPF-37K-C，SHF-22K-C/SPF-30K-C，SHF-18.5K-C/SPF-22K-C，SHF-15K-C/SPF-18.5K-C，SHF-11K-C/SPF-15K-C，SHF-7.5K-C/SPF-11K-C，SHF-5.5K-C/SPF-7.5K-C，SHF-4.0K-C/SPF-5.5K-C，SHF-2.2K-C/SPF-4.0K-C，SHF-1.5K-C/SPF-2.2K-C，SHF-55K-B/SPF-75K-B，SHF-45K-B/SPF-55K-B，SHF-37K-B/SPF-45K-B，SHF-30K-B/SPF-37K-B，SHF-22K-B/SPF-30K-B，SHF-18.5K-B/SPF-22K-B，SHF-15K-B/SPF-18.5K-B，SHF-11K-B/SPF-15K-B，SHF-7.5K-B/SPF-11K-B，SHF-5.5K-B/SPF-7.5K-B，SHF-4.0K-B/SPF-5.5K-B，

SHF-2.2K-B/SPF-4.0K-B , SHF-1.5K-B/SPF-2.2K-B ;

SANKEN三垦变频器维修 : ET-3.7K , T-2.2K , ET-1.5K , ET-0.75K , ET-0.4K , EF-4.0K , EF-2.2K , EF-1.5K , EF-0.75K , EF-0.4K , ES-2.2K , ES-1.5K , ES-0.75K , ES-0.4K , IPF-315K , IPF-220K , IPF-200K , IPF-160K , IPF-132K , IPF-110K , IPF-90K , IHF-250K , IHF-160K , IHF-132K , IHF-110K , IHF-90K , IHF-75K , SPF-75K-A , SPF-55K-A , SPF-45K-A , SPF-37K-A , SPF-30K-A , SPF-22K-A , SPF-18.5K-A , SPF-15K-A , SPF-11K-A , SPF-7.5K-A , SPF-5.5K-A , SPF-4.0K-A , SPF-2.2K-A , SHF-55K-A , SHF-45K-A , SHF-37K-A , SHF-30K-A , SHF-22K-A , SHF-18.5K-A , SHF-15K-A , SHF-11K-A , SHF-7.5K-A , SHF-5.5K-A , SHF-4.0K-A , SHF-2.2K-A , SHF-1.5K-A。

SPF-7.5K、 SPF-11K、 SPF-15K、 SPF-18.5K、 SPF-22K、 SPF-30K、 SPF-37K

SPF-160K、 SPF-200K、 SPF-220K、 SPF-250K、 SPF-280K、 SPF-315K、 SPF-4.0K

VM06-0022-N4、 VM06-0040-N4、 VM06-0055-N4、 VM06-0075-N4、 VM06-0110-N4、

VM06-0150-N4、 VM06-0300-N4、 VM06-0185-N4、 VM06-0220-N4、 VM06-0370-N4、

VM06-0450-N4、 VM06-0550-N4、 VM06-0750-N4、 VM06-0900-N4、 VM06-1100-N4、

VM06-1320-N4、 VM06-1600-N4、 VM06-2000-N4、 VM05-5.5K、 VM05-15K、

VM06-1100-N4、 VM05-2.2KW、 VM06-200K、 VM05-7.5K、 VM06-0300-N4

VM06-0900、 VM06-0750、 VM06-0550、 VM06-0110、 VM06-0150、 VM06-37K、

VM06-11K、 VM06-0055、 VM06-2200-N4、 VM06-2500-N4、 VM06-2800-N4、

VM06-3150-N4、 GS-0.4K、 GS-0.75K、 GS-1.5KGS-2.2K、 GF-0.4K、 GF-0.75K、 GF-1.5K、 GF-2.2K、 GF-4.0K