

众拓路桥 桥梁支座更换 盆式 板式橡胶支座 株洲 顶升更换 2022新闻

产品名称	众拓路桥 桥梁支座更换 盆式 板式橡胶支座 株洲 顶升更换 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2200.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 产品名称:桥梁支座更换 物流:遂宁 海西 汕尾 肇庆
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

众拓路桥 桥梁支座更换 盆式 板式橡胶支座 株洲 顶升更换 2022新闻

桥梁支座病害及原因分析

1、橡胶支座受压不均匀，有的支座局部脱空，有的甚至完全脱空，不参与结构受力，从而造成其它支座压力增大，发生较大变形。

2、橡胶支座开裂。产生橡胶支座开裂的原因很多，主要可分为两类：一是橡胶支座本身的质量问题。二是施工安装的问题。

橡胶支座本身的质量问题主要有：橡胶质量不符合要求，比如：使用再生橡胶；胶料中有夹杂、微孔含量低；胶层厚度不均匀，保护胶层的厚度达不到要求，另外，橡胶支座在运输，储存过程中受到污染，损伤，影响了支座的质量。