

CBD高价回收打印机,东区打印机维修

产品名称	CBD高价回收打印机,东区打印机维修
公司名称	郑州市金水区邻航计算机维修服务部
价格	30.00/台
规格参数	惠普:M1005 郑州:M1136 广东:M243
公司地址	河南省郑州市金水区花园路与广电南路北苑小区5号楼2单元3楼19号
联系电话	17513339939

产品详情

-CBD高价回收打印机,东区打印机维修,东区打印机维修,东区打印机维修哪里卖,1、如果不能正常启动(即电源灯不亮),先检查打印机的电源线是否正确连接,在关机状态下把电源线重插一遍,并换一个电源插座试一下看能否解决。2、如果按下打印电源开关后打印机能正常启动,就进bios设置里面去看一下并口设置。一般的打印机用的是ecp模式,也有些打印机不支持ecp模式,此时可用ecp+epp,或“normal”方式。3、如果上述的两种方法均无效,就需要着重检查打印电缆,先把电脑关掉,把打印电缆的两头拔下来重新插一下,注意不要带电拔插。果问题还不能解决的话,换个打印电缆试试,或者用替代法。五、打印不完全 如果遇到这样的问题,可以肯定地说是由软件故障引起的,可以在windows95/98内更改打印接口设置,依次选择“开始 设置 控制面板 系统 设备管理 端口 打印机端口 驱动程序 更改驱动程序 显示所有设备”,将“ecp打印端口”改成“打印机端口”后确认。小结:上面提到几种方法都是使用打印机上较为常见的故障,而其实解决打印机的故障最主要的还是判断,只要能够找到故障的原因,我们就可以通过硬件方法或者软件方法进行维修。当然人们在实际使用打印机时还会碰到其它的故障,所以这就需要掌握更多打印机的维修技巧