

# 郑州安川伺服电机常见故障维修分析及解决方案

产品名称	郑州安川伺服电机常见故障维修分析及解决方案
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

## 产品详情

### 郑州安川伺服电机常见故障维修分析及解决方案

伺服电机维修故障：磁铁爆钢、磁铁脱落、卡死转不动、编码器磨损、码盘/玻璃盘磨损破裂、电机发热发烫、电机进水、电机运转异常、高速运转响声、噪音大，刹车失灵、刹车片磨损、低速正常高速偏差、高速正常低速偏差、启动报警、启动跳闸、过载、过压、过流、不能启动、景顺机电原创，复制粘贴可耻启动无力、运行抖动、景顺机电失磁、跑位、走偏差、输出不平衡、编码器报警、编码器损坏、位置不准、一通电就报警、一通电就跳闸、驱动器伺服器报警代码、烧线圈绕组、航空插头损坏、调零位、更换轴承、轴承槽磨损、转子断裂，轴断裂、齿轮槽磨损等。

安川伺服驱动器维修故障代码说明：A.020 A.02 用户参数和数检查异常 1  
伺服单元内部参数的数据异常A.021 A.02 参数格式化异常1  
伺服单元内部参数的数据异常A.022 A.02 系统参数和数检查异常 1  
伺服单元内部参数的数据异常A.023 A.02 参数密码异常 1  
伺服单元内部参数的数据异常A.02A A.02 用户参数和数检查异常2  
伺服单元内部参数的数据异常A.02b A.02 系统参数和数检查异常2  
伺服单元内部参数的数据异常A.030 A.03 主电路检测部分异常  
电源电路的各种检测数据异常A.040 A.04 用户参数设定异常1  
用户参数的值出设定范围A.04A A.04 用户参数设定异常2 用户参数的值出设定范围