

连云港海利普变频器各故障维修

产品名称	连云港海利普变频器各故障维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	222.00/台
规格参数	品牌:海利普 型号:海利普 产地:连云港变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

海利普

Fu.16外部设备故障

Fu.20电流检测错误

Fu.21温度传感器故障

Fu.40内部数据存储器错误

四方变频器维修部分型号：

E380-4T0037/E380-4T0055/E380-4T0075/E380-4T0110

E380-4T0150/E380-4T0185/E380-4T0220/E380-4T0300

E380-4T0370/E380-4T0450/E380-4T0550/E380-4T0750

E380-4T0900/E380-4T1100/E380-4T1320/E380-2T0022

E380-2T0037/E380-2T0055/E380-2T0075/E380-2T0110

E380-2T0150/E380-2T0185/E380-2T0220/E380-2T0300

C300A-2S0004/C300-2S0004/C300A-2S0007/C300-2S0007/

C300A-2S0015/C300-2S0015/C300A-2S0022/C300-2S0022/

C300A-4T0007/C300-4T0007/C300A-4T0015/C300-4T0022/

C300A-4T0037/C300-4T0037/C320-4T0015/C320-4T0022/

C320-4T0037/C320-4T0055/C320-4T0075/C320-4T0110/

C320-4T0150/C320-4T0185/C320-4T0220/C320-4T0300/

C320-4T0550/C320-4T0750/C320-4T0900/C320-4T1100/

C320-4T1320/C320-4T1600/M320-4T0110/M320-4T0150/如皋四方变频器维修免费诊断

M320-4T0185/M320-4T0220/M320-4T0300/M320-4T0370/

公司尊崇：“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上，用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。

如果您对我们的产品感兴趣或者有任何的疑问，您可以直接与我们联络或留言，我们将在时间与您沟通

高性价比芜湖海利普_HLPA变频器快捷维修

公司维修海利普HLPA系列变频器故障原因，HLP-A100系列功率

功能特点

- 1、以大规模电机控制IC IGBT 为核心，具有多种保护功能，整机可靠性高；
- 2、对进线电压适应性强，波动可达 $\pm 20\%$ ，特别适用于电网质量较差的国家和地区；
- 3、内置PID 调节器，可方便的构成闭环控制系统；
- 4、内置简易PLC，具有牵伸、扰动（横动）、多段速控制、程序运行等多种功能；
- 5、高启动扭矩，1Hz 时可达150%；
- 6、过载能力强，150%（1分钟），180%（0.2秒）；
- 7、解析度高，频率解析度高达0.01Hz；
- 8、可设置三个跳跃频率，满足多种避开机械共振的需要；
- 9、具有自动转矩补偿功能，补偿低频时转矩不足；

10、具有自动稳压功能，在输入电源不稳时，自动稳定输出；

11、具有自动省能源功能，在定速运转中，可根据负载功率自动计算出佳电压，以节省能源；

12、具有良好的通信控制界面，采用海利普通讯规约和标准MODBUS协议（需定制），极易组成集中控制系统。

技术特点

项目名称 HLP-A

控制方式 SPWM

输入电源 380V电源：330~440V；220V电源：170~240

五位数码显示及状态指示灯 显示频率、电流、转速、电压、计数器、温度、正反转状态、故障等。

通信控制 RS-485

操作温度 -10~40

湿度 0~95%相对湿度（不结露）

振动 0.5G以下