

# 数控磨床西门子系统报230021（修完进行二次测试）

产品名称	数控磨床西门子系统报230021（修完进行二次测试）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:数控系统 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

数控磨床西门子系统报230021（修完进行二次测试）

F30021 功率部件接地（包括功率线接地、电机接地或短路、变流器损坏）

对于像你这样的书本型120变频器很容易出现此类故障，有时断一下CU和功率模块的电源，再送电即可恢复，但使用几天还会出现。只有更换功率模块解决。

对于装机装柜型S120变频器，出现此故障多数情况更换CIB板即可。但除此故障几率很小。我这里维修100多台S120变频器五年了，只有两个装柜型出现过此类故障，都是更换CIB,但是书本型已坏了四台。

我个人感觉书本型损坏原因：因为变频器很小，多数用于辅助传动，负载被拖动，就容易出现此故障。

另外，如果你有能力，此类故障的变频器修复很容易。

其次在维修的服务上方面尽可能让客户满意，恒税维修公司在确保每一个变频器的维修质量的前提下，还会提供相应的承诺，如果在短时间内出现类似故障，将无条件进行二次维修，途中不收取任何费用。同时提供相应的技术支持，对于客户后期使用中出现的疑问和疑惑，技术人员都会及时的进行解决和反馈，确保良好的维修体验。

做到维修质量可靠，收费合理透明，服务周到满意，这些都是恒税维修公司的优势所在，与此同时，随着行业自身的发展以及对各类变频器问题的不断总结和探索，维修将不再成为难事，将更好让客户修的放心且用的舒心。

数控磨床西门子系统报230021其他故障修复范围；

其他故障维修包括：炸可控硅，跳闸，无显示，模块炸，开不了机维修，变频器无输出，无电压，变频

器冒烟，变频器异响，变频器报警，通讯不上，带不动负载，电机不转，电机抖动，电压输出不平衡，运行几分钟报过流.缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地,报错，RDY红灯，状态灯一直亮红灯，温度故障 接地故障，功率部件故障，烧保险，跳闸，炸机，欠压，过流，无DC600V直流输出，黄灯不亮，指示灯全不亮，红灯亮，带不动负载，电路板烧毁，输出给定指令无工作，显示报警准备未绪，伺服驱动故障，025201伺服故障，短期内驱动故障，编码器报警，DP通讯故障，X轴故障，Y轴不工作，Z轴无使能，系统报380500，30021,31885,30020,7930,f07016,702844维修，故障207841代码，不能正常工作，不稳定，故障230027，F07901故障维修，F31135维修，F30005故障维修，F30004故障维修，F30021故障维修，F230004代码，F020005故障，F07935故障，F01036，功率单元接地故障,230021,230005维修，功率部件故障维修。