

CBD打印机回收,复印机维修

产品名称	CBD打印机回收,复印机维修
公司名称	郑州市金水区邻航计算机维修服务部
价格	30.00/台
规格参数	惠普:M1005 郑州:M1136 广东:M243
公司地址	河南省郑州市金水区花园路与广电南路北苑小区 5号楼2单元3楼19号
联系电话	17513339939

产品详情

-CBD打印机回收,复印机维修,复印机维修,复印机维修销售点,——菜单——向左箭头——显示NEW CARTRIDGE——确定——确定 二、三星4521F打印机面板调液晶屏中文显示步骤:

- 1.按功能键 (Menu) #1934键进入维修模式 2.按功能 (Menu) 键 3.按确认 (Enter) 键,再进入datasetup
- 4.按选择右键 () 六次显示屏显CLEARALLMEN 5.按确认键 (Enter) 键
- 6.用选择键 () 选择到所需的语言CHINA 7.按确认 (Enter) 键

三星打印机如果语言混乱,按照这个方法就可以还原成中文显示界面。

SCX-4521F/XIL错误提示,显示过热错误是什么原因? 提示过热错误的原因可能是:

- 1、温度控制器,定影单元电源线或加热灯开路;
 - 2、热敏电阻开路
 - 3、驱动齿轮融化
 - 4、主印刷电路板组件没供应交流电压
 - 5、交流电线断开
- 针对几种原因的解决方法:
- 1、检查温度控制器:测量交流线路两端的电阻,如小于10W,因为发热等原因,温度控制器断开则更换温度控制器,如温度控制器是完好地,则检查是否供应交流电压。
 - 2、检查是否供应交流电压:重新装配顶盖关好顶盖,如还报错,测量主印刷电路板组件上的U5的管脚#6的电压是否约为3.2V,否则检查电源板上的CN4。
 - 3、如主印刷电源板组件发生元件不良,则更换主印刷电路板
 - 4、检查热敏电阻是否有故障