

# 牟平龙工大连台励福叉车刹车跑偏/制动力不均衡维修

产品名称	牟平龙工大连台励福叉车刹车跑偏/制动力不均衡维修
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

### 牟平龙工大连台励福叉车刹车跑偏/制动力不均衡维修

1.检查保险丝有无损坏，更2.检查电子调节器有无正常电压输入输出（490B），如无输入电压检查点火开关至电子调节器线路，如无输出更换电子调节器.

3.检查发电机碳刷及二极管是否损坏，更换

### 三、喇叭不响

1.检查电源至喇叭开关至喇叭电源线有无断路.，修复2.检查喇叭开关是否有烧坏或接触不良现象，修复

3.在电源上直接试喇叭是否损坏，更换

### 四、无法预热

1.检查预热继电器及计时器是否损坏，更2.检查预热塞是否烧坏，更换3.检查预热线路是否断路或短路，修复

### 五、灯光系统故障的检修方法：

1.检查灯泡是否损坏，更换2.检查开关是否烧坏，更换或修复

3.检查保险丝及线路是否短路，更换或修复.