

招远合力柴油叉车维修/五十铃C240发动机动故障维修

产品名称	招远合力柴油叉车维修/五十铃C240发动机动故障维修
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

招远合力柴油叉车维修/五十铃C240发动机动故障维修

液压系统

一、无起升1.检查油压泵浦是否有足够的油量油压输出如没有检查油箱的液压油是否足够，处理方法：添加液压油，检修油压泵浦及进油管路.2.检查排阀是否严重内漏，更换3.检查油缸是否内漏损坏，更换油封或油缸.

二、油缸起升到一半时无法再起升.

出现此现象有以下几种情况：1.油箱中液压油有气泡，应检查更换液压油滤芯.2.油箱中液压油无气泡，应检查更换油箱至油压泵浦的油管.3.油缸内漏，更换油封.

三、方向重1.油压太小，调整液压油流量增大压力.2.转向油缸内漏，更换油封.3.方向机内磨损严重或损坏.更换方向机.4.方向盘系统内轴承损坏，更换轴承