

三菱触摸屏屏幕失灵故障维修怎么联系

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 三菱触摸屏屏幕失灵故障维修怎么联系 |
| 公司名称 | 常州凌肯自动化科技有限公司 |
| 价格 | 384.00/台 |
| 规格参数 | 技术高:触摸屏维修 维修规模大:维修工程师30位 维修范围:人机界面维修 |
| 公司地址 | 江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工业园4楼 |
| 联系电话 | 13961122002 13961122002 |

产品详情

三菱触摸屏维修公司凌肯自动化，凌肯自动化拥有全套测试平台，软硬件结合，带载运行，维修速度快，价格低，免费检测，保证上机ok，24小时热线服务

三菱触摸屏屏幕失灵故障维修

一、通电后屏幕无显示

修复过程：用手触摸屏幕，蜂鸣器无响应，说明程序运行不正常。据用户反映，用户发现触摸屏故障后曾试图维修，在通电的过程中，出现过一次正常的情况，但断电后再次通电就不行了。分析芯片某个脚位有虚焊，使得总线错误，从而程序不能跑动。遂用热风枪对密脚芯片焊脚加热，同时用镊子按压芯片，使焊脚和锡重新熔合。经过以上处理后，重新开机，电流上升到470mA，一切正常

二、触摸屏无响应故障

首先检查各接线接口是否出现松动，然后检查串口及中断号是否有冲突，若有冲突，应调整资源，避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝，如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢，若有，用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常，正常时，指示灯为绿色，并且闪烁。

三、使用一段时间后触摸无反应故障

某些应用场合，由于接地性能不佳，会因为控制盒外壳布满了大量的静电，从而影响控制盒内部的工作电场，导致触摸逐渐失效。此时用一根导线将控制盒外壳接地，重新启动即可。

四、触摸屏工作不稳定

一台触系统摸屏，其工作极不稳定，有时能正常点击，有时却无反应。

针对这种现象，应着重检查各接线接口是否出现松动，串口及中断号是否有冲突。

三菱触摸屏屏幕失灵故障维修怎么联系总结：以上是三菱触摸屏屏幕失灵故障的维修方法，如若不能解决您的问题，可以送至维修中心进行维修。

凌肯自动化维修公司可以维修三菱触摸屏出现像黑屏、暗屏、蓝屏、花屏、白屏、液晶屏损坏、主板烧坏、触摸失灵、安平、乱码、死机、图像有干扰纹、烧保险、图像抖动、按键无反应、电源板故障、无背光、反复重启、个别区域不能触摸、触摸偏移、高压板故障、报警等等。