

# 盐城亭湖橡胶地坪建设盐城亭湖健身跑道人行步道施工

产品名称	盐城亭湖橡胶地坪建设盐城亭湖健身跑道人行步道施工
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方
规格参数	同美体育:塑胶跑道塑胶篮球场硅PU 塑胶篮球场:塑胶场地塑胶地坪丙烯酸 全国上门安装:体育场地材料生产厂家
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

## 产品详情

### 塑胶跑道防水效果变差的原因分析

塑胶跑道防水效果变差的原因有:基础条件较差,有非常严重的灰尘,塑胶跑道防水层材料和地面粘附效果自然会很差;塑胶跑道基础防水层差,在施工塑胶跑道防水层之前,必须确认它是完全干燥的,然后才能开始施工,应将防水涂料渗透到基层的小孔中,填补基层的缝隙,形成结晶,使松散的水泥成为致密的防水层,使水不能渗透到基层表面,达到良好的防水效果.胶跑道应避免有机溶剂、化学品、杂物等火种,并隔离热源。

7、塑胶跑道的边缘应特别保护,不得随意提升,如发现跑道牙损坏,应及时通知施工单位进行修复,避免更严重的损坏。塑胶跑道是一个常见的运动场,塑胶跑道基本上是在室外建造的,当它们投进使用时,它们将面临防水的问题。如果塑胶跑道的防水性能不好,将对塑胶跑道的质量产生很大影响。塑胶跑道防水效果差的原因是什么?如果你想知道,跟随一起来看看吧!

! 1、塑胶跑道防水效果差的原因基本上是与基础表面问题不可分割的,如果基础条件相对较差,有非常严重的灰尘,塑胶跑道防水层材料和地面粘附效果自然会很差,不可避免地会留下渗漏的问题。

