

# 苏州伟创变频器内部坏维修

产品名称	苏州伟创变频器内部坏维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	222.00/台
规格参数	品牌:伟创 型号:伟创 产地:苏州变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

## 产品详情

伟创

接触器未吸合

检查充电回路

OC1加速运行过电流

1.加速时间太短

2.V/F 曲线不适合

3.电源电压低

4.变频器功率过小 5.变频器输出负载短路三菱变频器维修三菱

.适当增加减速时间

## OH1散热器过热

- 1.环境温度过高
- 2.风道堵塞
- 3.风扇工作异常/损坏

- 1.降低环境温度
- 2.清理风道
- 3.更换风扇

## OL1电机过载三菱变频器维修三菱

- 1.变频器输出超过电机过载值
- 2.V/F曲线不合适
- 3.电网电压过低
- 4.普通电机长期低速大负载运行
- 5.电机堵转或负载突变过大

- 1.减小负载
- 2.调整V/F曲线和转矩提升
- 3.检查电网电压
- 4.选择专用电机

## 5.检查负载

### OL2变频器过载

1.变频器输出超过变频器过载值

2.直流制动量过大

3.V/F曲线不合适

4.电网电压过低