

连山发电机出租|连山大型发电机租赁|24小时为客户提供

产品名称	连山发电机出租 连山大型发电机租赁 24小时为客户提供
公司名称	东莞市民扬机电设备有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	品牌:康明斯、三菱、卡特等 功率:50-2500千瓦 产地:进口
公司地址	东莞市谢岗镇曹乐横岭村（注册地址）
联系电话	13922514410 13922514410

产品详情

连山发电机出租，连山大型发电机租赁，24小时为客户提供。民扬电力是一家较为规模的大中型企业，向全国铁路、轨道、交通建设、公路、隧道、桥梁建设、市政工程、房地产工程、工厂、饭店、商场、宾馆、企事业单位等。民扬是多家企事业单位临时供电的良好伙伴。

主营业务：国产及进口发电机组的出租、租赁、销售、维修。具体规格有30kw、50kw、75kw、100kw、120kw、150kw、200kw、250kw、300kw、400kw、500kw、600kw、800kw、1000kw、1200kw。能随时为广大客户提供国产及进口、大宇、康明斯、沃尔沃、奔驰、三菱、上柴、潍柴东方红等柴油发电机组。

发电机还具备以下特点：坐式、移动式、车载式、低噪音式。低噪音机组噪音控制在80分贝以下，达到环保标准。我们还配备了操作人员配合机组发电，确保发电机组正常供电。

本公司员工真诚，责任心强，有团体企业精神，有过硬的维修技术，24小时为您提供满意的服务。我们会尽大的努力，把事情做得尽善尽美，希望我们能建立，真诚的合作关系，让我们共创祖国美好的明天。

连山柴油发电机组出租安装完毕，控制系统的电气部分，应进行检查和调试后，才能投入运行。柴油发电机组试机时应注意的事项:

(1)本机不能并网运行，但禁止取消屏内的互锁电路。当市电恢复后，机组确认运行时间，在副控屏上的主开关分部操作不受“手动”、“自动”的限制，但要慎用。

(2)机组在全速运行时，不允许改变“手动”、“自动”开关位置。“试机”停止位置即为“应急”位置。因此，试机停止时，机组经怠速运转后，自动停机，并且机组进入“应急”状态。

(3)主控屏和副控屏过电流保护整定值，出厂时，主控屏整定在发电机电流额定值上，而副控屏则整定

在主开关额定值上。因此，安装完毕后，应根据机组额定值和电网情况，可重新整定。

(4)如果安装或检修需要主、副控屏均停电时，应先将主控屏置于“手动”位置，副控屏拉开刀开关。反之，恢复供电时，应先合副控屏刀开关、开关，然后，再将主控置于“自动”位置。

(5)当主控屏“自动”、“手动”开关置于“手动”位置时，柴油发电机、主控屏和副控屏均用手动操作。如果机组在自动状态下运行，将开关扳到“手动”位置，机组则紧急停机。

(6)如果机组发电机的容量不能满足全部用电负荷用电时，可在不重要的负荷的供电支路上，安装带欠压自动脱扣器的开关。当市电停电时，自动切断该支路的供电电路，以防副控屏过载跳闸。

康明斯柴油机始终在严酷的工况条件下使用，发动机的寿命与维修保养的好坏直接相关，切记康明斯维修要注意以下的事项：

1、康明斯维修之柴油机的冷却通道

在柴油机维修过程中经常会出现忽略冷却系统清理的问题，表现为拆开气缸盖和散热器后在总装过程中才对其表面进行清理，这就会引起冷却系统出现故障。如对于B系列的康明斯柴油机，其经常会出现气缸盖水管与散热器顶部水管不畅通的问题，如此在进行冷却液加注的过程中，气缸体内积聚的大量空气、水和混合物不能顺利排除，而冷却液也不能充满水套，当积聚的气体超出固定值时，会降低水泵的流量，进而引起水套局部温度升高过快，严重时在热应力的作用下会造成缸体破裂。所以，在柴油机出现高温故障或大修过程中，要注意清洗冷却通道，确保管道畅通。

2、康明斯维修之冷却器的装配

通常在KT38-P780康明斯柴油机中，机油冷却器设备所运用的润换系统其运行条件和环境都相对较差，而润滑条件的缺陷将会造成机油粘度参数大幅度降低，进而引起柴油机元件出现不同程度的破损或烧坏。因此，在机油冷却器的装配和维修工作中，应当注意以下几点：

(1)在对密封器进行装配或维修前应当先使用适量植物油对其轴承部位进行有效的润滑处理，如此能够大大提高密封器的装配效率，在将冷却器嵌入到冷却体时，避免使用“O”形密封圈对器芯和器体进行密封；

(2)应当确保冷却器设备外壳体上的装配机号要对应于冷却器芯自身携带的装配机号，避免出现由于误装而引起设备毁坏的问题；

(3)在将冷却器芯装进冷却器体系统后，应当确保冷却器按照后端向上的方式进行放置；

(4)将新垫片、新垫片支架、支盖按照正确顺序装入冷却器体上，将螺栓拧紧到42~48N*m的范围，然后固定好所有的螺钉。

连山发电机出租备用发电机组发生停坏，大多是因为发电机组长期处于静态，机组本身各种材料会与机油、冷却水、柴油、空气等发生复杂的化学、物理变化，其主要表现为两个方面，连山发电机出租公司总结出如下：

一、备用发电机组滤清器过滤能力下降。

柴油发电机组滤清器对柴油、机油或水起过滤作用，以防杂质进入机体内，所以在机组运行过程中，滤清器就起到了重要的保护作用。但这些油污或杂质会慢慢沉积在滤网壁上，致使滤器过滤能力下降，严重的还会导致油路不畅。在这种情况下，发电机组将会因油无法供给而休克(如同人缺氧)。所以，要想保证发电机组正常工作，民扬发电机组建议广大客户，常用机组每500小时更换三滤;备用机组每二年更换三滤。

二、备用发电机组的冷却系统水循环不畅。

水泵、水箱及输水管道长时间未作清洗，致使水循环不畅，冷却效果下降。如果冷却系统有故障，会导致如下后果：1发电机组冷却效果差，机组内水温过高，导致停机;2.会导致发电机组水箱漏水，水箱内水位下降，机组无法正常工作。

因此，为防止备用发电机组出现停坏，应加强日常维护保养，这是经济有效的方法。

好机组，找民扬！民扬柴油发电机组，生产先进，设计精良，具有技术成熟、性能稳定、经济节省、运行持久等显著特点，已在工农业生产、工程施工、电力通讯、医疗卫生、商业办公以及公共服务等领域获得了广泛应用，成为广受信赖、销量可观的民扬动力代表性产品。