

# 河南平顶山松下A6伺服驱动器ERR11.0 故障维修

产品名称	河南平顶山松下A6伺服驱动器ERR11.0 故障维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

## 产品详情

11号报警，控制电源欠电压，控制电源逆变器上P。N之间电压低于规定值。驱动器内部电路有缺陷等原因。2：12号报警，控制电源过电压，控制电源逆变器上P。N之间电压超过规定值，驱动器内部电路有缺陷等原因。3：13号报警，主电源欠电压，发生瞬时断电，电源接通瞬间的冲击电流导致电压跌落，缺相或驱动器内部电路有缺陷等原因。4：14号报警，过电流或接地错误，驱动器内部电路或IGBT或其他部件有缺陷，或机电缆(U，V，W)短路或接地，或电机烧坏了。5：21号报警。驱动器控制板电路有缺陷。6：60号报警：驱动器控制板电路有缺陷。7：不能正反转：驱动器控制回路有缺陷。8：驱动器没显示：驱动器内部电路或IGBT或其他部件有缺陷。9：99号报警：驱动器内部电路有缺陷。10：显示EEEEEE，驱动器内部电路有缺陷。

伺服驱动器常见的报警代码：控制电源欠电压 11，过电压 12，主电源欠电压 13，过电流和接地错误 14，电机和 / 或驱动器过热 15，过载 16，再生放电电阻过载 18，编码器通讯出错 21，过速 26，EEPROM参数出错 36。

一：松下伺服器维修常见故障无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等二：松下伺服器维修具体型号MSDA系列:MSDA3A1A1A MSDA5A1A1A MSDA011A1A MSDA021A1A MSDA041A1A MSDA3A3A1A MSDA5A3A1A MSDA013A1A MSDA023A1A MSDA043A1A MSDA083A1A MSDA103A1A MSDA153A1A MSDA203A1A MSDA253A1A MSDA303A1A MSDA353A1A MSDA403A1A MSDA453A1A MSDA503A1A MSDA3A1D1A MSDA5A1D1A MSDA011D1A MSDA021D1A MSDA041D1A MSDA3A3D1A MSDA5A3D1A MSDA013D1A MSDA023D1A MSDA043D1A MSDA083D1A MSDA103D1A MSDA153D1A MSDA203D1A MSDA253D1A MSDA303D1A MSDA353D1A MSDA403D1A MSDA453D1A MSDA503D1A MDDA系列: MDDA083A1A MDDA103A1A MDDA153A1A MDDA203A1A MDDA253A1A MDDA303A1A MDDA353A1A MDDA403A1A MDDA453A1A MDDA503A1A MDDA083D1A MDDA103D1A MDDA153D1A MDDA203D1

A MDDA253D1A MDDA303D1A MDDA353D1A MDDA403D1A MDDA453D1A  
MDDA503D1A MHDA系列 :MHDA053A1A MHDA103A1A MHDA153A1A MHDA  
203A1A MHDA303A1A MHDA403A1A MHDA503A1A MHDA053D1A MHDA103D  
1A MHDA153D1A MHDA203D1A MHDA303D1A MHDA403D1A MHDA503D1A  
MFDA系列 :MFDA043A1A MFDA083A1A MFDA153A1A MFDA253A1A MFDA353  
A1A MFDA453A1A MFDA043D1A MFDA083D1A MFDA153D1A MFDA253D1A M  
FDA353D1A MFDA453D1A MGDA系列 :MGDA033A1A MGDA063A1A M  
GDA093A1A MGDA123A1A MGDA203A1A MGDA303A1A MGDA453A1A MGDA0  
33D1A MGDA063D1A MGDA093D1A MGDA123D1A MGDA203D1A MGDA303D1  
A MGDA453D1A MQDA系列: MQDA011A1A MQDA021A1A MQDA041A1A  
MQDA013A1A MQDA023A1A MQDA043A1A MQDA011D1A MQDA021D1A MQD  
A041D1A MQDA013D1A MQDA023D1A MQDA043D1A MINASA4系列 :M  
ADDT1105 MADDT1107 MADDT1205 MADDT1207 MBDDT2110