

三菱MR-J2S系列伺服电机绕组损坏故障分析维修

产品名称	三菱MR-J2S系列伺服电机绕组损坏故障分析维修
公司名称	上海界芯工业自动化有限公司
价格	99.00/元
规格参数	三菱:三菱伺服电机 上海仰光电子:上海仰光电子电机维修
公司地址	上海市金山区朱泾镇新农浦银路438号1幢166F
联系电话	13817011982 15800396882

产品详情

三菱MR-J2S系列伺服电机绕组损坏故障分析维修

三菱伺服电机维修中心上海仰光电子，上海仰光电子维修公司拥有全套测试平台，软硬件结合，带载运行，维修速度快，价格低，免费检测，保证上机ok，24小时热线服务

三菱伺服电机绕组损坏故障分析维修

电机绕组损坏故障：原因

- 1、由于定子绝缘老化、受潮或局部有缺陷造成定子绝缘在运行电压或过电压下被击穿。
- 2、由于定子接头过热或铁芯局部过热造成定子绕组绝缘烧毁引起绝缘击穿。
- 3、突然短路的电动力造成绝缘损坏。
- 4、由于运行中转子零件飞出或端部固定零件脱落等引起绝缘损坏。

三菱伺服电机故障检测方法

- 1、问：询问操作人员故障前后运行情况，故障发生过程和现象；
- 2、闻：闻电机有无异常气味；
- 3、观：对现场进行观察，看设备外表有列明显损伤；
- 4、听：用手盘动转子，检查是否灵活、松动、有异常响声；

5、测；测电机绕组绝缘，是否符合标准值；

6、试：如绝缘良好可空载试车，仔细观察其响声、气味、振动、温升、电流、电压及转速等，如有异常立即停机检查。

三菱MR-J2S系列伺服电机绕组损坏故障分析维修总结：以上是三菱伺服电机绕组损坏故障的原因分析检测维修方法，可以更好的进行维修，如若伺服电机出现过问题，可以送至维修中心进行维修。

上海仰光电子科技维修公司可以维修三菱伺服电机维修故障：磁铁爆钢、磁铁脱落、卡死转不动、编码器磨损、码盘/玻璃盘磨损破裂、电机发热发烫、电机进水、电机运转异常、高速运转响声、噪音大，刹车失灵、刹车片磨损、低速正常高速偏差、高速正常低速偏差、启动报警、启动跳闸、过载、过压、过流、不能启动、启动无力、运行抖动、失磁、跑位、走偏差、输出不平衡、编码器报警、编码器损坏、位置不准等等