

北京维修发那科驱动

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 北京维修发那科驱动 |
| 公司名称 | 北京鑫兴源数控技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市顺义区南彩镇顺密路后俸伯段6号院3号楼1层169室（注册地址） |
| 联系电话 | 13240786695 13240786695 |

产品详情

电网闪断恢复后重新开机，显示“EX0557 OIL&AIR LUBRICANT PRESSURE DOWN(主轴的油气润滑系统压力低下)报警。检查发现中间继电器未接通，润滑泵无100V电压供给。检查该中间继电器OK。将该印刷电路板对比调试后，未发现有任何问题，而该模块的其他输出接点均正常，据此判定是该输出接点烧坏。利用系统的自诊断功能，检查PMC信号，发现开机时，油气润滑的供油信号输出接点Y6.4接通，但该中间继电器线圈却不得电，于是，怀疑接点所在的I/O模块UNTTI-2的基板有问题。替代，故障排除。